



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

PROCEDIMIENTO ABIERTO	
Unidad Tramitadora: LICENCIAS Y ACTIVIDADES - MBN	
Numero expediente: 2667/2016	Documento: LIC11I0GE
 4V5C2F1T0P3B325R0G11	

ANEXO 1: SITUACIÓN ACTUAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO FERROTA:

El Complejo Deportivo Ferrota, está situado en Piedras Blancas, capital del Concejo de Castrillón.



En la actualidad, componen el complejo las siguientes instalaciones deportivas:

- 1 – Polideportivo Municipal de Castrillón.
- 2 – Campo de fútbol de Ferrota I.
- 3 – Campo de fútbol de Ferrota II.
- 4 – Pista finlandesa.
- 5 – Pistas de pádel.
- 6 – Pista exterior.



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

A continuación se detalla la situación actual de cada una de las instalaciones que componen actualmente el complejo deportivo Ferrota y se señalan las carencias de las mismas. Así mismo se proponen algunas ideas para mejorar las mismas.

1. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

- Instalación multiusos, con suelo de parquet al canto.
- Fecha de construcción: 1971. Ampliación con gradas y anexo en 1.988
- Fecha de últimas actuaciones: 2013 (acuchillado, barnizado y pintado de la pista central. Puesta a punto de vestuarios.)
- Dispone de:
 - 1 pista fútbol sala 20x40
 - 1 pista balonmano 20x40
 - 3 pistas baloncesto
 - 2 pistas voleibol
 - 1 pista tenis
 - Sala usos múltiples
 - Gimnasio
 - Sauna
 - Grada capacidad 350 p.
 - 4 vestuarios para equipos
 - 2 vestuarios para árbitros
 - 2 baños para el público
 - 2 oficinas
 - 1 conserjería
 - 8 almacenes
 - Sala calderas

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

- Federadas: Fútbol sala, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica.
- No federadas: Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, gerontogimnasia, musculación.

NECESIDADES:

1.1. Más espacio en la pista central: Cada una de las modalidades deportivas federadas, tiene varios equipos entrenando, de distintas categorías. A lo largo de la semana, la cancha principal se divide con 4 mamparas móviles, para que entrene más de un equipo al mismo tiempo, llegando a veces a entrenar juntas modalidades deportivas distintas compartiendo media cancha. (ej. Fútbol sala y gimnasia rítmica). Esta situación no es ideal ya que interfiere una modalidad con la otra (ruido, balones que pasan de campo, masificación en la pista).

Aumentando el tamaño de la pista central y colocando cortinas separadoras, podría gestionarse mejor los horarios de la pista y dar cabida a todas las actividades deportivas en mejores condiciones.



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN



- 1.2. Crear nuevos espacios deportivos independientes:** actividades como el aeróbic, la gimnasia rítmica, artes marciales, deberían disponer de un espacio propio. Salas independientes y acondicionadas a la modalidad deportiva que van a albergar.

Actualmente las clases dirigidas (aeróbic, gerontogimnasia, gimnasia de mantenimiento), se desarrollan en la sala de usos múltiples, que está separada de la pista central por una pared que no llega hasta el techo, dejando al descubierto un espacio por donde el ruido de generado, interfiere con las actividades de la pista central.

En el horario de tarde, la música de las clases de aeróbic o de gimnasia, se mezcla con el ruido de los entrenamientos de la pista central, o con el ruido de la sala de musculación o halterofilia, molestándose ambas actividades constantemente.




- 1.3. Crear espacios para los clubes:** en la actualidad, el polideportivo cede 4 cuartos de 1,5 x 1,5m a algunos clubes para que guarden parte de su material. Existen varios clubes que no disponen de ese cuarto en la instalación y están utilizando espacios por distintos locales de Piedras Blancas.

Con la creación de espacios para los clubes, todos se agruparían en la zona deportiva y podrían tener sus sedes en el complejo deportivo Ferrota.

- 1.4. Accesibilidad:** la instalación no dispone de ascensor. Usuarios/as con discapacidad motora pueden acceder directamente a la pista y a los vestuarios y baños. No pueden subir a las gradas ni a las oficinas de la instalación.



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN



2. CAMPO DE FÚTBOL FERROTA I

- Instalación de hierba natural. Dispone de luz artificial solo para entrenamientos, no para competición oficial.
- Fecha de construcción:
- Fecha de últimas actuaciones: 2013. (Adecuación de vestuarios y electricidad de la instalación)
- Dimensiones terreno de juego: 105 x 68
- Dispone de:
 - 4 vestuarios para equipos
 - 1 vestuarios para árbitros
 - 2 baños para el público
 - 1 oficina
 - 3 almacenes
 - 1 sala reuniones
 - 1 grada cubierta capacidad 400 p
 - 1 grada descubierta capacidad 100 p

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

- Federadas: Fútbol regional masculino y femenino, fútbol 7.

NECESIDADES:

2.1. Terreno de juego de material sintético, preparado para fútbol 7: actualmente el terreno de juego es de hierba natural. Es una superficie muy difícil de mantener en buen estado. Con el paso de la temporada y después de entrenamientos y competiciones de los distintos equipos y de la incidencia de la climatología, el terreno se deteriora y limita muchísimo su uso.

Un terreno de juego sintético, con el mantenimiento diario apropiado, estaría todo el año en buenas condiciones para la práctica del fútbol.

Así mismo, ayudaría a potenciar el fútbol base, al poder utilizar la instalación más horas por semana. Actualmente muchos/as niños/as de Piedras Blancas juegan en equipos de otros concejos al no tener opción en las instalaciones de Ferrota, ya que el campo no permite mas usos de los que ya tiene.

Por otro lado, un campo sintético posibilita la opción de alquileres a particulares, generando ingresos.



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Actualmente los campos de fútbol sintéticos vienen preparados con dos campos transversales de fútbol 7.



2.2. Eliminar espacios aledaños al campo destinados a almacenes y oficinas: en la parte trasera del campo, existen una serie de cuartos dedicados a despachos, sala de reuniones, bar... Dichas instalaciones pueden reorganizarse para aprovechar y distribuir mejor el entorno del complejo deportivo.



2.3. Gradas y vestuarios: es necesario modernizar unas instalaciones que se han quedado completamente desfasadas.

Se debería aumentar el número de vestuarios tanto para equipos como para árbitros.



3. CAMPO DE FÚTBOL FERROTA II

- Instalación de arena, con luz artificial.
- Fecha de construcción:
- Fecha de últimas actuaciones: 2013 (Reubicación de los banquillos, reparación del cierre y de la parte eléctrica) y 2014 (Recubrimiento y allanado del terreno de juego).
- Dimensiones terreno de juego: 100 x 58
- Estado actual:

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

- Federadas: Fútbol regional masculino y femenino categorías menores.

Al comienzo de cada temporada, es necesario pasar una pala excavadora para limpiar el terreno de juego y remover la arena.



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Así mismo, se debe aportar arena nueva cada año ya que a lo largo del invierno y debido a que el terreno de juego está desnivelado, con la lluvia parte de la arena va deslizando hacia la parte baja del campo y quedan zonas excavadas por el efecto del agua en el terreno de juego.

Todo esto conlleva cada año una inversión en una instalación a la que apenas se le saca rendimiento deportivo.

Este campo de fútbol no tiene cierre perimetral. Los/as vecinos/as de Piedras Blancas pasean sus perros por el terreno de juego. Muchas veces no recogen los excrementos de los animales. En ocasiones han entrado con motos, hacen botellón en la zona de banquillos...

Es una instalación con muy poco uso y podrían aprovecharse estos terrenos para reorganizar el complejo deportivo.



4. PISTA FINLANDESA

- Instalación de arena prensada 70% de su longitud y de acera pintada 30% de su longitud, que rodea todo el perímetro del Complejo Deportivo Ferrota.
- Fecha de construcción: 2007.
- Fecha de últimas actuaciones: 2016. (Periódicamente se siegan las zonas de jardín.)
- Dimensiones: 980 m de cuerda

En la actualidad, esta pista rodea todo el perímetro del Complejo Deportivo Ferrota. Tiene un ancho de 2 m y una distancia de 990 m. de los cuales 750 m aproximadamente son de tierra compactada y el resto acera, pintada en verde para distinguir la zona de paso de los deportistas.

Se siegan habitualmente las zonas verdes que rodean la pista. No obstante, existen varias zonas de pista que han sido cubiertas por hierba, que deberían arreglarse, ya que se reducen los 2 m. de ancho a un estrecho sendero.





AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

5. PISTAS DE PÁDEL

Dos pistas descubiertas. Superficie de hierba artificial con cierre de paredes de vidrio templado. Cada pista dispone de 4 torres de luz.

Fecha de construcción: 2010

Fecha de últimas actuaciones: 2016 (Barrido y cepillado anual. Comprobación del estado de la arena)

Las dos pistas se mantienen anualmente. Una vez al año se realiza un cepillado a fondo para eliminar piedras, polvo..., se reparte bien la arena y en caso de ser necesario se recarga arena.

NECESIDADES:

5.1. Asfaltar zonas verdes: actualmente se encuentra sin asfaltar el 50% del perímetro de las pistas. Sería necesario asfaltar todo el perímetro, ya que en invierno la zona se queda embarrada. Los jugadores al volver de recoger las bolas del exterior introducen barro en las pistas. Los operarios deben encender y apagar las luces en una zona sin asfaltar y embarrada.



5.2. Reubicar y centralizar cuadro de luces: se encuentra en el exterior del polideportivo municipal. Los conserjes deben desplazarse hasta las pistas para encender y apagar luces.

5.3. Cubrir las pistas: el número de usos de las pistas de pádel, ha bajado radicalmente desde su inauguración, hasta la fecha actual. La lluvia, el frío, el aire, condicionan el uso de las pistas. Además, en localidades cercanas a Piedras Blancas, se han construido muchas instalaciones de pádel cubiertas, que han conseguido atraer a vecinos/as de Castrillón.

Aunque el alquiler de pista sea mucho más barato en el PMD Castrillón, que en instalaciones de otras entidades, la gente no acude y se asegura poder jugar en instalaciones cubiertas que no dependen de la climatología.

6. PISTA EXTERIOR CUBIERTA

- Instalación multiusos, con suelo de hormigón. Techo cubierto sin paredes.
- Fecha de construcción: 2006.
- Dispone de:
 - 1 pista fútbol sala 20x40
 - 1 pista balonmano 20x40
 - 2 pistas mini basket
 - 1 pista de tenis



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

El uso de esta pista es prioritario para los clubes deportivos inscritos en el registro de entidades deportivas del Ayuntamiento de Castrillón y para alquileres. El resto de horas son de uso libre.



Las competiciones que se desarrollan en esta instalación son escolares, tanto de fútbol sala como de minibasket.

NECESIDADES:

- 6.1. Cerrar completamente las paredes:** El cierre inicial de esta pista era solo para la cubierta. Posteriormente, para evitar la entrada de agua a la pista, se añadió una zona de pared en la cara sur, que no llega al suelo. El resto de paredes está sin cerrar.

Cerrando todo el perímetro, se evitarían las corrientes de aire en la pista y la entrada de agua, que en algunos momentos del invierno sigue entrando.

Este cierre también permitiría crear algún almacén para material deportivo.



- 6.2. Reubicar y centralizar cuadro de luces:** se encuentra en el exterior del polideportivo municipal, por los conserjes deben desplazarse hasta las pistas para encender y apagar luces.

Se ha dado el caso, de usuarios/as que con un destornillador han abierto el cuadro de luces para su utilización, fuera del horario de la instalación.