AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON

TOMO 4 – FICHA

QUILOÑO | ARANCES | LAS CHAVOLAS | EL PUERTO
LAS VALLINAS | LA BANDA | LA LOBA | PANIZALES | SANTIAGO
DEL MONTE | EL ÁGUILA | OMERO | LA LLADA | SAN ADRIANO
LA SIEGA | NAVECES | LA CANGUETA

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

DAI
DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

JOSE RAMON FERNANDEZ MOLINA
ARQUITECTO

JUNIO 2008

AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

DAI
DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

JOSE RAMON FERNANDEZ MOLINA
ARQUITECTO

JUNIO 2008

INDICE TOMO IV

DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL (DAI)

INDICE GENERAL..... 3

INDICE GENERAL FICHAS..... 6

INDICE PARCIAL FICHAS TOMO IV..... 7

José Ramón Fernández Molina, Arquitecto UPM ETSAM
C/Ventura Rodríguez 4, 33004 Oviedo, Tfno/Fax: 98.523.50.31
jrfmolina@arquired.es

DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL (DAI)
INDICE GENERAL

José Ramón Fernández Molina, Arquitecto UPM ETSAM
C/Ventura Rodríguez 4, 33004 Oviedo, Tfno/Fax: 98.523.50.31
jrfmolina@arquired.es

TOMO Nº	CONTENIDO	POBLACION
TOMO 1	Memoria	
TOMO 2	Normativas	
TOMO 3	Fichas	La Cruz de Illas La Laguna Raices Nuevo Raices Viejo San Juan de Nieva Infiesta Navalon La Roza Bayas Piedras Blancas El Ponton Vegarrozadas El Villar Arnao Campiello La Castañola San Martin de Laspra
TOMO 4	Fichas	Quiloño Arances Las Chavolas El Puerto Las Vallinas La Banda La Loba Panizales Santiago del Monte El Águila Omero La Llada San Adriano La Siega Naveces La Cangueta
TOMO 5	Fichas	La Corredoria El Cuadro La Machuquera Moire Orbon Pipe Pulide La Ramera de Arriba
TOMO 6	Fichas	Romadoiro Teboyas El Cascayu

José Ramón Fernández Molina, Arquitecto UPM ETSAM
C/Ventura Rodríguez 4, 33004 Oviedo, Tfno/Fax: 98.523.50.31
jrfmolina@arquired.es

		Alvarina Las Barzanas La Braña El Castro Llodares Peñarrey La Plata La Ramera de Abajo San Miguel de Quiloño
TOMO 7	Fichas	Salinas
TOMO 8	Fichas	Camino de Santiago Quintanas Patrimonio Medio Natural Fuentes y lavaderos Yacimientos arqueologicos
TOMO 9	Planos	
TOMO 10	SGF Sistema General Ferroviario	
TOMO 11	SGP Sistema General Portuario	

DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL (DAI)
INDICE GENERAL FICHAS

José Ramón Fernández Molina, Arquitecto UPM ETSAM
C/Ventura Rodríguez 4, 33004 Oviedo, Tfno/Fax: 98.523.50.31
jrfmolina@arquired.es

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-00-01-01	La Cruz de Illas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-01-02	La Cruz de Illas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-01-03	La Cruz de Illas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-02-01	La Laguna		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-02-02	La Laguna		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-01	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 83; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar en hilera		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-02	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 77; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar en hilera	Casa de los Alas Pumariño	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-03	Raíces Viejo	Trasera de la Avenida de Raices; Barrio Raices Viejo	Monasterio	Restos del Monasterio de Santa María de Raices	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-04	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 79; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar en hilera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-05	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 81; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar en hilera		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-06	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 85; Barrio Raices Viejo	Cuadra y tenada adosada		ACADÉMICO (AC)	TOMO 3
16-00-04-07	Raíces Viejo	Avenida de Raices, nº 75; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-08	Raíces Viejo	Avenida del Campón, nº 67, Barrio Raices Viejo	Escuelas	Centro Periférico de Raices, Insalud	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-00-04-09	Raíces Viejo	Avenida del Campón, n º 55; Barrio de Raices Viejo	Vivienda unifamiliar adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-10	Raíces Viejo	Avenida del Campón, nº 57; Barrio Raices Viejo	Vivienda unifamiliar adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-04-11	Raíces Viejo		Hórreo	Hórreo de "en Cá Loi"	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-12	RaícesViejo		Hórreo	Panera de "Cá Flora"	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-13	Raíces Viejo		Hórreo	Hórreo de "Cá Lola"	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-14	Raíces Viejo		Panera	Panera de "Casa Vega"	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-15	Raíces Viejo		Panera	Panera de "Casa Tista" 1	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-16	Raíces Viejo		Panera	Panera de "Casa Tista" 2	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-04-17	Raíces Viejo		Hórreo	Hórreo en "Cá Lolo Llodares"	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-00-06-01	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 21 y 23	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-02	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 25, 27 y 29	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-03	San Juan de Nieva	C/ De la Estación, nº 1	Nave industrial		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-05	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 26, 28 y 30	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-07	San Juan de Nieva	C/ De la Estación, nº 1	Edificio de Oficinas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-08	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 17 Y 19	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-09	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 9 y 11	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-11	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 1 y 3	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-12	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 13 y 15	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-13	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 20, 22 y 24	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-14	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 7, 9 y 11	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-15	San Juan de Nieva	Avenida del Pinar, nº 5 y 7	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-19	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 14, 16 y 18	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-22	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 1, 3 y 5	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-00-06-24	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 2	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-25	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 4	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-26	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 6	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-00-06-27	San Juan de Nieva	C/ Río Narcea, nº 12 y 10	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-01-02-01	Infiesta		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-02-02	Infiesta		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-03-01	Navalón		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-03-02	Navalón		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-05-01	La Roza		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-05-02	La Roza		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-01	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-02	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-03	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-04	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-05	Bayas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-06	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-07	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-08	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-09	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-10	Bayas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-11	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-12	Bayas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-13	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-14	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-15	Bayas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-01-06-16	Bayas		Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de San Félix de Bayas	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-12-01	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 21	Dotacional de equipam.(ant. Casa Consis)rial	Biblioteca Municipal de Piedras Blancas	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-02	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, 23	Vivienda unifamiliar semiadosada	Café Eysines	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-03	Piedras Blancas	C/ Fruela, nº 8	Vivienda unifamiliar adosada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-04	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 30	Residencial unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-12-05	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 13	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-12-06	Piedras Blancas	C/ Pablo Iglesias, nº 15	Escuelas	Escuela de Educación infantil. Piedras Blancas/Escuelas Nacionales para niños y niñas de Castrillón	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-07	Piedras Blancas	C/ Alfonso III, nº 6	Dotación de equipam.(ant. Ayuntamiento)	Casa Riesgo	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-12-08	Piedras Blancas	C / Fruela nº 11	Residencial unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-09	Piedras Blancas	Avenida Principal	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-02-12-10	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 34	Vivienda plurifamiliar con inmueble adosado a un lado		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-12	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 28	Vivienda unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-13	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 3	Cuartel de la Guardia Civil	Escuela de Música	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-14	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, nº 9 esquina a Ordoño I	Vivienda unifamiliar con bajo comercial adosado por un lateral	Café bar Avenida	PARCIAL (P	TOMO 3
16-02-12-15	Piedras Blancas	C/ Pablo Iglesias, nº 10	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-12-16	Piedras Blancas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-12-17	Piedras Blancas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-14-01	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 39, 41, 43 y 45	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-02	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 6, 4 y 2	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-03	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 53, 55, 57 y 59	Viviendas unifamiliares adosadas		ACADÉMICA (AC)	TOMO 3
16-02-14-04	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 24, 22 y 20	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-05	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 30 ,28 y 26	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-06	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 36, 34 y 32	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-07	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 29, 27, 25 y 23	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-08	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 31, 33, 35 y 37	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-09	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 12,10 y8	Residencial plurifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-10	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 18, 16 y 14	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-11	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 40, 42, 44 y 46	Viviendas unifamiliares en hilera		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-12	El Pontón	C / Rafael Alberti, nº 1	Vivienda unifamiliar con bajo comercial	Sidrería Arnao	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-13	El Pontón	C/ del Río, nº 78, 76 y 74	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-14	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 48, 50, 52 y 54	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-15	El Pontón	C/ del Río, nº 84, 82 y 80	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-16	El Pontón	C/ del Río, nº 90, 88 y 86	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-17	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 56, 58, 60 y 62	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-18	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 64 y 66	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-19	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 49	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-20	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 61, 63, 65	Vivienda plurifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-21	El Pontón	C/ Rafael Alberti, nº 96, 98, 100 y 102	Viviendas unifamiliares adosadas		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-14-22	El Pontón		Conjunto de chavolas	Chavolas	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-18-01	Vegarrozadas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-02	Vegarrozadas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-03	Vegarrozadas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-04	Vegarrozadas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-05	Vegarrozadas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-06	Vegarrozadas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-07	Vegarrozadas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-02-18-08	Vegarrozadas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-18-09	Vegarrozadas		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-18-10	Vegarrozadas		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-18-11	Vegarrozadas		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-18-12	Vegarrozadas		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-18-13	Vegarrozadas		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-19-01	El Villar	N º 69	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-19-02	El Villar		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-19-03	El Villar		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-19-04	El Villar		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-19-05	El Villar		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-19-06	El Villar		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-19-07	El Villar		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-20-01	Arnao	C/ La Fábrica nº 57 y 59	Viviendas unifamiliares adosadas	Cuarteles	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-02	Arnao	C/ La Fábrica, nº 50, 52 y 54	Viviendas unifamiliares adosadas		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-03	Arnao	C / La Fábrica, nº 12	Vivienda para dos familias	Asociación de Vecinos La Xente Arnao	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-04	Arnao	C/ La Fábrica	Economato	Supermercado El Árbol	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-05	Arnao	C/ La Fábrica, nº 46	Residencial unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-06	Arnao	C/ La Fábrica, nº 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21	Viviendas unifamiliares en hilera		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-07	Arnao	C/ La Fábrica	Taller de vehículos		ACADÉMICA (AC)	TOMO 3
16-02-20-08	Arnao	C/ La Fábrica, nº 23, 25 y 27	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A) y PARCIAL (P) (nº 27)	TOMO 3
16-02-20-09	Arnao	C/ La Fábrica, nº 29 y 31	Vivienda unifamiliar pareada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-10	Arnao	C/ La Fábrica, nº 33 y 35	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A) (nº 33) y PARCIAL (P) (nº 35)	TOMO 3
16-02-20-11	Arnao	C/ La Fábrica	Fábrica	Conjunto de la Fábrica	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-12	Arnao	C/ La Fábrica	Laboratorio		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-13	Arnao	Carretera municipal de Salinas- Arnao- El Pontón; Avenida Juan Sitges	Túnel	Túnel	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-14	Arnao	C/ La Fábrica, nº 40	Subestación eléctrica	Antigua Subestación eléctrica	ACADÉMICA (AC)	TOMO 3
16-02-20-15	Arnao	C/ La Fábrica, nº 47	Vivienda unifamiliar aislada	Residencia de invitados de AZSA	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-16	Arnao	C/ Los Colegios, nº 65 y 67	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A) (nº 67) y PARCIAL (P) (nº 65)	TOMO 3
16-02-20-17	Arnao	C / La Fábrica, nº 53 y 55	Vivienda unifamiliar pareada	Casa del "jefín"	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-18	Arnao	C/ La Fábrica	Garaje		ACADÉMICA (AC)	TOMO 3
16-02-20-19	Arnao	C/ La Fábrica, nº 62	Vivienda unifamiliar aislada	Residencia Clínica Rozona	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-20	Arnao	C / La Fábrica, nº 64	Escuela	Antigua Escuela de Primer y Segundo Grado	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-21	Arnao	C/ La Fábrica nº 64	Escuelas	Escuelas del Ave María de Arnao	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-20-22	Arnao	C/ La Mina	Casino	Restaurante La Mina	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-23	Arnao	C/ La Mina, nº 9	Castillete y sala de máquinas	Castilllete y sala de máquinas	INTEGRAL (I)	TOMO 3

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-02-20-24	Arnao	C/ La Mina	Sala de bombas	Sala de bombas	AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-25	Arnao	C/ La Mina	Túnel	Túnel de La Playa	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-26	Arnao	C/ La Fábrica	Residencial unifamiliar aislada	La Casona	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-20-27	Arnao	C/ La Fábrica, nº 37 y 39	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-28	Arnao	C/ Los Colegios nº 69 y 71	Vivienda unifamiliar pareada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-29	Arnao	C/ La Fábrica	Vivienda unifamiliar aislada	Casa del Químico	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-30	Arnao	C/ La Fábrica, nº 25, 24, 26 y 28	Viviendas unifamiliares adosadas	Cuarteles	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-20-31	Arnao	C/ Los Colegios, nº 70 y 72	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-32	Arnao	C/ Los Colegios, nº 74	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-20-33	Arnao	C/ Los Colegios, nº 76 y 78	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-21-01	Campiello	C/ Palacio Valdés, nº 29	Vivienda unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-21-02	Campiello	C/ Palacio Valdés, nº 31	Vivienda unifamiliar aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 3
16-02-21-03	Campiello		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-22-01	La Castañalona		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-22-02	La Castañalona		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-01	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-02	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-03	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-04	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-05	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-06	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-07	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-08	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-09	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-10	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-11	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-12	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-13	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-14	San Martín de Laspra		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-15	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-16	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-17	San Martín de Laspra		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-18	San Martín de Laspra		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-19	San Martín de Laspra		Vivienda unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 3
16-02-23-20	San Martín de Laspra		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-23-21	San Martín de Laspra		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 3

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-02-23-22	San Martín de Laspra	Camino del Cementerio, Barrio El Navalón	Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de San Martín de Laspra	INTEGRAL (I)	TOMO 3
16-02-23-23	San Martín de Laspra	Barrio El Cabildo, s/n. En frente del nº 53	Capilla y rectoral	Capilla de San Antonio y antigua rectoral	PARCIAL (P)	TOMO 3
16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-02	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-03	Quiloño		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-04	Quiloño		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-01	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-02	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-03	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-04	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-05	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-06	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-07	Arancés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-08	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-09	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-10	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-11	Arancés		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-03-01-12	Arancés		Residencial múltiple		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-01-13	Arancés	Arancés, nº 73	Vivienda unifamiliar y capilla	Finca La Capilla/ Palacio y capilla de los González del Valle	PARCIAL (P) Capilla y casa contigua. AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-03-01	Las Chavolas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-03-02	Las Chavolas		Chimenea de ventilación	Chimenea de ventilación	INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-03-03	Las Chavolas		Conjunto de chavolas	Chavolas	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-04-01	El Puerto	Nº 48	Vivienda unifamiliar aislada	Los Santos	ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-02	El Puerto	Carretera general, nº 5	Vivienda unifamiliar pareada	Villa Rosana	ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-03	El Puerto	Nº 44	Vivienda unifamiliar adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-04	El Puerto	Nº 28	Iglesia parroquial		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-05	El Puerto	Nº 5 y 7	Vivienda unifamiliar exenta		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-03-04-06	El Puerto	Nº 38	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-04-07	El Puerto		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-08	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-09	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-10	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-01	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-02	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-03	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-01	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-04-01-02	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-03	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-04	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-01	La Loba	Carretera General 632	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-02	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-03	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-04	La Loba	Carretera General 632	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-05	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-06	La Loba		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-04-08-07	La Loba		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-10-01	Panizales		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-02	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-03	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-04	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-01	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-02	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-03	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-04	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-05	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-06	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-07	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-08	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-09	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-10	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-11	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-12	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-13	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-14	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-15	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-16	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-17	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-18	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-19	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-20	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-21	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-22	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-04-12-23	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-24	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-25	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-26	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-27	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-28	Santiago del Monte		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-29	Santiago del Monte		Molino de río		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-04-12-30	Santiago del Monte		Residencial múltiple		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-31	Santiago del Monte	La Ventaniella	Capilla	Capilla de Nuestra Señora de los Remedios	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-32	Santiago del Monte		Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de Santiago Apostol	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-14-01	El Águila		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-01	Omero		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-02	Omero		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-03	Omero		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-01	La Llada	C/ Bellamar, nº 17	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-02	La Llada	C/ Bellamar, nº 16 y 18	Vivienda unifamiliar pareada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-11-03	La Llada	C/ Bellamar, nº 20 y 22	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-04	La Llada	C/ Bellamar, nº 36 y38	Vivienda unifamiliar pareada		ACADÉMICO (AC)	TOMO 4
16-05-11-05	La Llada	C/ Bellamar	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-11-06	La Llada		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-01	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-02	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-03	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-04	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-05	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-06	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-07	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-08	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-09	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-10	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-11	Sao Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-12	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-13	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-14	San Adriano		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-15-15	San Adriano		Ermita	Ermita de San Adriano	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-16-01	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-05-16-02	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-16-03	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-01	Naveces	La Cadornia	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-02	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-03	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-04	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-05	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-06	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-07	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-08	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-09	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-10	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-11	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-12	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-13	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-14	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-15	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-16	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-17	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-18	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-19	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-20	Naveces	La Moral	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-21	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-22	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-23	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-24	Naveces	Linares	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-25	Naveces		Vivienda aislada		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-26	Naveces		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-27	Naveces		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-28	Naveces		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-29	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 34	Vivienda unifamiliar aislada	Villa Luján	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-30	Naveces	Barrio El Cenizal	Iglesia Parroquial	Iglesia parroquial de San Román de Naveces	INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-31	Naveces		Casa unifamiliar aislada y torre	Casa de los Prada	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-32	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 91	Vivienda unifamiliar	Bar Junquera	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-33	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa	Sala de baile	Salón Zarabanda	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-34	Naveces	Barrio El Cenizal	Rectoral	Casa rectoral	PARCIAL (P)	TOMO 4

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-05-19-35	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 4	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-36	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 8	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-37	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 81	Vivienda unifamiliar aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-05-19-38	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 36	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-39	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 79	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-40	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 19	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-41	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-42	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-01	La Cangueta		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-02	La Cangueta		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-03	La Cangueta		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-07-01	La Corredoria		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-07-02	La Corredoria		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-07-03	La Corredoria		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-01	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-02	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-03	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-04	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-05	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-06	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-07	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-08	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-09	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-10	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-11	El Cuadro		Hórreo	Hórreo de Cá Xuacu	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-12	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-13	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-14	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-15	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-16	El Cuadro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-17	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-18	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-19	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-20	El Cuadro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-21	El Cuadro	El Omedo-Barca	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-22	El Cuadro	El Omedo-Barca	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-06-09-23	El Cuadro	El Omedo-Barca	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-24	El Cuadro	El Omedo	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-25	El Cuadro	El Omedo	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-26	El Cuadro	El Omedo	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-27	El Cuadro	El Omedo	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-28	El Cuadro	El Omedo	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-29	El Cuadro		Vivienda adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-09-30	El Cuadro		Vivienda aislada		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-09-31	El Cuadro		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-09-32	El Cuadro		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-09-33	El Cuadro		Vivienda adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-09-34	El Cuadro		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-09-35	El Cuadro		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-09-36	El Cuadro		Residencial multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-09-37	El Cuadro	El Cuadro	Escuelas		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-09-38	El Cuadro		Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de San Cipriano de Pillarno	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-12-01	La Machuquera		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-12-02	La Machuquera		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-12-03	La Machuquera		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-01	Moire	La Torre	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-02	Moire	La Torre	Panera	Panera De Cá Marcelo	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-03	Moire	La Torre	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-04	Moire	La Torre	Panera	Panera De Cá Manín	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-05	Moire	La Torre	Hórreo	Hórreo de Cá Antona	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-06	Moire	La Torre	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-07	Moire	La Torre	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-08	Moire	La Torre	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-09	Moire	La Torre	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-10	Moire	La Torre	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-11	Moire	La Torre	Hórreo	Hórreo de Cá Cándido	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-12	Moire	La Sala	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-13	Moire	La Sala	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-14	Moire	La Rionda	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-15	Moire	La Rionda	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-16	Moire	La Rionda	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-17	Moire	La Berruga	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-06-14-18	Moire	La Berruga	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-19	Moire	La Berruga	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-20	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-21	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-22	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-23	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-24	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-25	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-26	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-27	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-28	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-29	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-30	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-31	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-32	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-33	Moire		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-34	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-35	Moire		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-36	Moire	La Buria	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-37	Moire	La Buria	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-38	Moire	La Vinaquera	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-39	Moire	El Riego	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-40	Moire		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-14-41	Moire		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-14-42	Moire		Vivienda aislada		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-43	Moire		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-14-44	Moire		Cuadra		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-14-45	Moire	La Torre	Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-14-46	Moire		Vivienda adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-14-47	Moire		Molino	Casa d´Elíseo	ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-15-01	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-02	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-03	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-04	Orbón		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-05	Orbón		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-06	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-06-15-07	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-08	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-09	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-10	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-11	Orbón		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-12	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-13	Orbón		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-15-14	Orbón	Tresvalles	Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-15-15	Orbón	Tresvalles	Vivienda adosada		AMIBIENTAL (A)	TOMO 5
16-06-16-01	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-02	Pipe		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-03	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-04	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-05	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-06	Pipe		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-07	Pipe		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-08	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-09	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-10	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-11	Pipe	Lago	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-12	Pipe	Lago	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-13	Pipe	Meruxeras	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-14	Pipe	Meruxeras	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-15	Pipe	Calín	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-16	Pipe	Calín	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-17	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-18	Pipe		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-19	Pipe		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-16-20	Pipe		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-16-21	Pipe		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-16-22	Pipe		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-16-23	Pipe		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 5
16-06-16-24	Pipe	Pipe nº 20	Capilla	Capilla de San Pedro	PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-17-01	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-02	Pulide		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-03	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-06-17-04	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-05	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-06	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-07	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-08	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-09	Pulide		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-17-10	Pulide		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 5
16-06-18-01	La Ramera de Arriba		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-02	La Ramera de Arriba		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-03	La Ramera de Arriba		Hórreo	Hórreo de En Ca Santos/ En Ca Benxamín	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-04	La Ramera de Arriba		Hórreo	Hórreo de En Ca Pin	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-05	La Ramera de Arriba		Hórreo	Hórreo de En Ca Mundu	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-06	La Ramera de Arriba		Hórreo	Hórreo de En Cá Llorienzo	INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-18-07	La Ramera de Arriba		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 5
16-06-21-01	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-02	Romadoiro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-03	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-04	Romadoiro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-05	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-06	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-07	Romadoiro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-08	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-09	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-10	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-11	Romadoiro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-12	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-13	Romadoiro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-21-14	Romadoiro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-01	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cál Charco	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-02	Teboyas	Casa La Rasa	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-03	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cá Batán	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-04	Teboyas		Panera	Panera de En Cá Pachón	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-05	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cá Berruga	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-06	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cá Carreño	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-07	Teboyas		Panera	Panera de En Cá Martín	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-08	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cál Teboyano	INTEGRAL (I)	TOMO 6

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-06-24-09	Teboyas		HORREO	Hórreo de En Cá Farrucu	Integral (I)	TOMO 6
16-06-24-10	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cá Pinona	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-11	Teboyas		Hórreo	Hórreo de En Cá Pesgana	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-24-12	Teboyas		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-06-28-01	El Cascayu		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-28-02	El Cascayu		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-06-29-01	La Alvarina		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-01	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-02	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-03	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-04	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-05	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-06	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-07	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-08	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-09	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-10	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-11	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-12	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-13	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-14	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-15	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-16	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-17	Las Bárzanas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-18	Las Bárzanas		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-01-19	Las Bárzanas		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-01-20	Las Bárzanas		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-01-21	Las Bárzanas		Vivienda adosada		ACADÉMICO (AC)	TOMO 6
16-07-01-22	Las Bárzanas		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-01-23	Las Bárzanas		Escuelas Públicas	Centro Rural Agrupado	PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-01-24	Las Bárzanas		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-01-25	Las Bárzanas		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-01-26	Las Bárzanas		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-01-27	Las Bárzanas		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-01-28	Las Bárzanas		Molino y vivienda	Casa de Indalecio	INTEGRAL y PARCIAL	TOMO 6
16-07-01-29	Las Bárzanas		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 6

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-07-01-30	Las Bárzanas	Barrio de Las Bárzanas de Arriba, nº 111	Capilla	Capilla del Cristo de la Misericordia	PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-01-31	Las Bárzanas		Cuadra		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-01-32	Las Bárzanas		Fuente y lavadero	Fuente "Plaza Mayor"	PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-02-01	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-02	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-03	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-04	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-05	La Braña		Hórreo	Hórreo de Casa´l Cura o Casa´l Militar	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-06	La Braña		Hórreo	Hórreo de Ca Eugenio	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-07	La Braña		Hórreo	Hórreo de Ca Pin	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-08	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-09	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-10	La Braña		Hórreo	Hórreo de Ca Gadán	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-11	La Braña		Hórreo	Hórreo de Ca La Tupilla	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-12	La Braña		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-02-13	La Braña		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-02-14	La Braña		Vivienda adosada		ACADÉMICO (AC)	TOMO 6
16-07-04-01	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-02	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-03	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-04	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-05	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-06	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-07	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-08	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-09	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-10	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-11	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-12	El Castro		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-13	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-14	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-15	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-16	El Castro		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-04-17	El Castro		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-04-18	El Castro		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-04-19	El Castro	El Castro, al lado del nº 112	Capilla	Capilla del Santo Ángel de la Guarda	PARCIAL (P)	TOMO 6

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-07-06-01	Llodares		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-02	Llodares		Panera	Panera de Cá Rasa	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-03	Llodares		Panera	Panera de Cá La Chinta / Cá La Casona	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-04	Llodares		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-05	Llodares		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-06	Llodares		Panera	Panera de Cá La Valdesa (I)	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-07	Llodares		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-08	Llodares		Hórreo	Hórreo De Cá Los Cuetos	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-09	Llodares		Hórreo	Hórreo De Cá Pepe Matéu	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-10	Llodares		Hórreo	Hórreo de Cá Pepe Matéu (II)	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-11	Llodares		Hórreo	Hórreo de En Cá Pachu	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-12	Llodares		Panera	Hórreo de En Cá Sidro	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-13	Llodares		Hórreo	Hórreo En Cá La Generosa	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-14	Llodares		Hórreo	Hórreo De Cá Pascual	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-15	Llodares		Panera	Panera de Cá Ramona	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-16	Llodares		Panera	Panera De Cá Tapín	INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-17	Llodares		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-06-18	Llodares		Vivienda adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-06-19	Llodares		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-06-20	Llodares		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-06-21	Llodares		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-06-22	Llodares		Fuente y lavadero		PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-06-23	Llodares		Fuente y lavadero		PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-08-01	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-02	Peñarrey		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-03	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-04	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-05	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-06	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-07	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-08	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-09	Peñarrey		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-10	Peñarrey		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-11	Peñarrey		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-12	Peñarrey		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-08-13	Peñarrey		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 6

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-07-08-14	Peñarrey		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	TOMO 6
16-07-09-01	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-02	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-03	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-04	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-05	La Plata		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-06	La Plata		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-07	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-08	La Plata		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-09-09	La Plata		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-01	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-02	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-03	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-04	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-05	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-06	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-07	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-08	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-09	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-10	La Ramera de Abajo		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-11	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-12	La Ramera de Abajo		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-10-13	La Ramera de Abajo		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-12-01	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-02	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-03	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-04	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-05	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-06	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-07	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 6
16-07-12-08	San Miguel de Quiloño	San Miguel de Quiloño, nº 18	Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de San Miguel de Quiloño	PARCIAL (P)	TOMO 6
16-07-12-09	San Miguel de Quiloño	El Llordal	Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-07-12-10	San Miguel de Quiloño		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 6
16-08-05-001	Salinas	Aniceto Sela, 01	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-002	Salinas	Aniceto Sela, 02	Residencial Unifamiliar		ACADEMICO (AC)	TOMO 7
16-08-05-003	Salinas	Aniceto Sela, 06	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-08-05-004	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 05	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-005	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 06	Residencial Multifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-006	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 10	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-007	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 11	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-008	Salinas	Doctor Pérez s/n	Dotaciones de equipamiento	Fuente del Niño	INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-009	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 16	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-010	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 21	Residencial Unifamiliar	La Isla	AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-011	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 26	Residencial Unifamiliar	Villa Honorina	PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-012	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 27	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-013	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 28	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-014	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 29-31	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-015	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 52	Residencial Unifamiliar		ACADEMICO (AC)	TOMO 7
16-08-05-016	Salinas	Clarín, 12	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-017	Salinas	Clarín, 14	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-018	Salinas	Clarín, 16	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-019	Salinas	Clarín, 18	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-020	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 17	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-021	Salinas	Clarín, 09	Residencial Multifamiliar	Casa Cuartel de la Guardia Civil	ACADEMICO (AC)	TOMO 7
16-08-05-022	Salinas	Clarín, 19	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-023	Salinas	Clarín, 21	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-024	Salinas	Clarín, 25	Residencial Unifamiliar		ACADEMICO (AC)	TOMO 7
16-08-05-025	Salinas	Clarín, 26	Dotaciones de equipamiento		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-026	Salinas	Clarín, 27	Residencial Unifamiliar		ACADEMICO (AC)	TOMO 7
16-08-05-027	Salinas	Clarín, 28	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-028	Salinas	Clarín, 29	Residencial Unifamiliar	Villa María Teresa	PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-029	Salinas	Clarín, 30-32	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-030	Salinas	Clarín, 37-39	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-031	Salinas	Clarín, 43	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-032	Salinas	Clarín, 44-46	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-033	Salinas	Clarín, 45	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-034	Salinas	Covadonga, 02	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-035	Salinas	Covadonga, 03	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-036	Salinas	Covadonga, 04	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-037	Salinas	De Los Hoteles, 06-08	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-038	Salinas	De Los Hoteles, 10	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-039	Salinas	Doctor Perez, 02	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-08-05-040	Salinas	El Campón (Travesía), 05	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-041	Salinas	El Campon, 10	Hostelero		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-042	Salinas	Fructuoso Álvarez, 01	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-043	Salinas	C/ Bernardo Álvarez Galán nº 13	Iglesia Parroquial	Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen	INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-044	Salinas	Galán, 01	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-045	Salinas	Galán, 03	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-046	Salinas	Galán, 04	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-047	Salinas	Galán, 06	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-048	Salinas	Galán, 08	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-049	Salinas	Galán, 10	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-050	Salinas	Ramón y Cajal, 05	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-051	Salinas	Galán, 12	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-052	Salinas	Galán, 14	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-053	Salinas	Galán, 21	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-054	Salinas	Galán, 24	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-056	Salinas	Luis Muñiz s/n	Garaje		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-057	Salinas	Galán, 40	Residencial Unifamiliar.		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-059	Salinas	La Colonia, 01-03-05	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-060	Salinas	La Colonia, 02	Dotaciones de equipamiento		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-061	Salinas	La Colonia, 07-09-11	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-062	Salinas	Luis Hauzer, 11	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-063	Salinas	Luis Hauzer, 15	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-064	Salinas	Luis Muñiz, 02	Residencial Unifamiliar.		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-065	Salinas	Luis Muñiz, 04	Residencial Unifamiliar.		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-066	Salinas	Luis Muñiz, 06	Residencial Unifamiliar.		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-067	Salinas	Luis Muñiz, 08	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-068	Salinas	Galán, 18	Residencial Unifamiliar.		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-069	Salinas	Nicanor Piñole, 06	Industrial		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-070	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 02-04	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-071	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 06 - Nuestra Señora del Carmen, 03	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-072	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 08	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-073	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 09	Residencial Unifamiliar.	Villa Carmina	INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-074	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 13	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-075	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 18	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-076	Salinas	Oviedo, 02-04	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-077	Salinas	Príncipe de Asturias, 17	Residencial Unifamiliar.		PARCIAL (P)	TOMO 7

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-08-05-078	Salinas	Príncipe de Asturias, 26	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-079	Salinas	Príncipe de Asturias, 29	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-080	Salinas	Príncipe de Asturias, 31	Residencial Hotelero	Hotel Esperanza	AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-081	Salinas	Príncipe de Asturias, 39	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-082	Salinas	Príncipe de Asturias, 41	Residencial Unifamilair		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-083	Salinas	Príncipe de Asturias, 43	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-084	Salinas	Príncipe de Asturias, 45	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-085	Salinas	Príncipe de Asturias, 47	Comercial		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-086	Salinas	Príncipe de Asturias, 49	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-087	Salinas	Príncipe de Asturias, 51	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-088	Salinas	Príncipe de Asturias, 53	Residencial Unifamiliar	Bar/restaurante La Gaspara	AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-089	Salinas	Príncipe de Asturias, 57	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-090	Salinas	Príncipe de Asturias, 59	Residencial Multifamiliar	Casa Galan	PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-091	Salinas	Príncipe de ASturias, 61	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-092	Salinas	Príncipe de Asturias, 63	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-093	Salinas	Príncipe de Asturias, 65	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-094	Salinas	Príncipe de Asturias, 33	Residencial Unifamiliar	Carmín	INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-095	Salinas	Príncipe de Asturias, 67	Residencial Plurifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-096	Salinas	Príncipe de Asturias, 69	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-097	Salinas	Príncipe de Asturias, 71	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-098	Salinas	Ramón y Cajal, 01	Residencial Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-099	Salinas	Ramón y Cajal, 02	Residencial Multifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-100	Salinas	Ramón y Cajal, 03	Residencia Unifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-101	Salinas	Ramón y Cajal, 04	Residencia Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-102	Salinas	Ramón y Cajal, 06	Residencial Multifamiliar		PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-103	Salinas	Ramón y Cajal, 10	Residencial Multifamiliar	Quinta María del Carmen	PARCIAL (P)	TOMO 7
16-08-05-104	Salinas	Clarín, 34-36	Residencial Multifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-105	Salinas	Bernardo Alvarez Galán, 09	Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	TOMO 7
16-08-05-106	Salinas	Nuestra Señora del Carmen, 05	Residencial Unifamiliar		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-107	Salinas	Doctor Fleming, nº 48	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-108	Salinas	Doctor Fleming, nº 36	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-109	Salinas	C/ Bernardo Álvarez Galán, nº 76	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-08-05-110	Salinas	C/ El Campón (travesía), nº 3	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 7
16-02-12-18	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, 24			AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-02-12-19	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, 25			AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-02-12-20	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, 26			AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha

Nº NOMENCLATOR	POBLACION	DIRECCIÓN	TIPOLOGIA	NOMBRE FICHA	GRADO DE PROTECCIÓN	TOMO Nº
16-02-12-21	Piedras Blancas	Avenida de Eysines, 32			AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-02-12-22	Piedras Blancas	C/ Alcalde José Fernandín, 1			AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-04-12-33	Santiago del Monte		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-04-12-34	Santiago del Monte		Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-04-12-35	Santiago del Monte		Residencial Unifamiliar		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-04-12-36	Santiago del Monte		Fuente y lavadero		INTEGRAL (I)	(*) sin ficha
16-04-12-37	Santiago del Monte		Fuente y lavadero		INTEGRAL (I)	(*) sin ficha
16-04-12-38	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	(*) sin ficha
16-04-12-39	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	(*) sin ficha
16-04-12-40	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	(*) sin ficha
16-04-12-41	Santiago del Monte		Fuente y lavadero		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-08-05-111	Salinas	Príncipe de Asturias, 24			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-08-05-112	Salinas	Galán, 22			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-08-05-113	Salinas	Galán, 25			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-08-05-114	Salinas	Galán, 32			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-08-05-115	Salinas	Nicanor Piñole, 2			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-08-05-116	Salinas	El Agüil, 2			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-02-20-34	Arnao		Antiguas oficinas AZSA		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-02-20-35	Arnao		Laboratorio Nuevo AZSA		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-05-19-43	Naveces	C/ Bellamar nº 9			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-05-19-44	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 65			DOCUMENTAL (D)	(*) sin ficha
16-02-23-24	San Martín de Laspra		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha
16-02-23-25	San Martín de Laspra		Vivienda adosada		AMBIENTAL (A)	(*) sin ficha

DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL (DAI)
INDICE PARCIAL FICHAS TOMO IV

José Ramón Fernández Molina, Arquitecto UPM ETSAM
C/Ventura Rodríguez 4, 33004 Oviedo, Tfno/Fax: 98.523.50.31
jrfmolina@arquired.es

16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-02	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-03	Quiloño		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-02-24-04	Quiloño		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-01	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-02	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-03	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-04	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-05	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-06	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-07	Arancés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-08	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-09	Arencés		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-10	Arencés		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-01-11	Arancés		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-03-01-12	Arancés		Residencial múltiple		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-01-13	Arancés	Arancés, nº 73	Vivienda unifamiliar y capilla	Finca La Capilla/ Palacio y capilla de los González del Valle	PARCIAL (P) Capilla y casa contigua. AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-03-01	Las Chavolas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-03-02	Las Chavolas		Chimenea de ventilación	Chimenea de ventilación	INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-03-03	Las Chavolas		Conjunto de chavolas	Chavolas	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-04-01	El Puerto	Nº 48	Vivienda unifamiliar aislada	Los Santos	ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-02	El Puerto	Carretera general, nº 5	Vivienda unifamiliar pareada	Villa Rosana	ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-03	El Puerto	Nº 44	Vivienda unifamiliar adosada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-03-04-04	El Puerto	Nº 28	Iglesia parroquial		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-05	El Puerto	Nº 5 y 7	Vivienda unifamiliar exenta		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-03-04-06	El Puerto	Nº 38	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-03-04-07	El Puerto		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-08	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-09	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-04-10	El Puerto		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-01	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-02	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-03-05-03	Las Vallinas		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-01	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-02	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-03	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-01-04	La Banda		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4

16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-01	La Loba	Carretera General 632	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-02	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-03	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-04	La Loba	Carretera General 632	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-05	La Loba	Carretera General 632	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-08-06	La Loba		Vivienda aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-04-08-07	La Loba		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-10-01	Panizales		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-02	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-03	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-10-04	Panizales		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-01	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-02	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-03	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-04	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-05	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-06	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-07	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-08	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-09	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-10	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-11	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-12	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-13	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-14	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-15	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-16	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-17	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-18	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-19	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-20	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-21	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-22	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-23	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-24	Santiago del Monte		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-25	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4

16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-26	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-27	Santiago del Monte		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-12-28	Santiago del Monte		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-29	Santiago del Monte		Molino de río		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4
16-04-12-30	Santiago del Monte		Residencial múltiple		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-31	Santiago del Monte	La Ventaniella	Capilla	Capilla de Nuestra Señora de los Remedios	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-12-32	Santiago del Monte		Iglesia parroquial	Iglesia parroquial de Santiago Apostol	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-04-14-01	El Águila		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-01	Omero		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-02	Omero		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-04-16-03	Omero		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-01	La Llada	C/ Bellamar, nº 17	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-02	La Llada	C/ Bellamar, nº 16 y 18	Vivienda unifamiliar pareada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-11-03	La Llada	C/ Bellamar, nº 20 y 22	Vivienda unifamiliar pareada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-11-04	La Llada	C/ Bellamar, nº 36 y38	Vivienda unifamiliar pareada		ACADÉMICO (AC)	TOMO 4
16-05-11-05	La Llada	C/ Bellamar	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-11-06	La Llada		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-01	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-02	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-03	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-04	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-05	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-06	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-07	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-08	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-09	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-10	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-11	Sao Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-12	San Adriano		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-13	San Adriano		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-15-14	San Adriano		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-15-15	San Adriano		Ermita	Ermita de San Adriano	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-16-01	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-16-02	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-16-03	La Siega		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-01	Naveces	La Cadornia	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4

16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-02	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-03	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-04	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-05	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-06	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-07	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-08	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-09	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-10	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-11	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-12	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-13	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-14	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-15	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-16	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-17	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-18	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-19	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-20	Naveces	La Moral	Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-21	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-22	Naveces		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-23	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-24	Naveces	Linares	Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-25	Naveces		Vivienda aislada		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-26	Naveces		Vivienda aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-27	Naveces		Vivienda adosada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-28	Naveces		Vivienda aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-29	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 34	Vivienda unifamiliar aislada	Villa Luján	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-30	Naveces	Barrio El Cenizal	Iglesia Parroquial	Iglesia parroquial de San Román de Naveces	INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-31	Naveces		Casa unifamiliar aislada y torre	Casa de los Prada	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-32	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 91	Vivienda unifamiliar	Bar Junquera	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-33	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa	Sala de baile	Salón Zarabanda	AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-34	Naveces	Barrio El Cenizal	Rectoral	Casa rectoral	PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-35	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 4	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-36	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 8	Vivienda unifamiliar aislada		AMBIENTAL (A)	TOMO 4
16-05-19-37	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 81	Vivienda unifamiliar aislada		ACADÉMICA (AC)	TOMO 4

16-02-24-01	Quiloño		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-38	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 36	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-39	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 79	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-40	Naveces	C/ Federico Fernández Trapa, nº 19	Vivienda unifamiliar aislada		PARCIAL (P)	TOMO 4
16-05-19-41	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-05-19-42	Naveces		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-01	La Cangueta		Panera		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-02	La Cangueta		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4
16-06-06-03	La Cangueta		Hórreo		INTEGRAL (I)	TOMO 4

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Quiloño **Cod. Postal:** 33456

Parroquia: Laspra

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 260,297 Y: 4,827,631

Referencia Nomenclator: 16-02-24-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no Urbanizable

Calificación Urbanística: Especial Protección Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1790 - 1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario, auxiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación del corredor

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera sobre seis pegoyos de cantería con el espacio inferior diáfano. Presenta corredor perimetral de tabla y barrotes recortados. Tiene patín de cantería.

Entorno: Se sitúa formando parte de una antojana abierta, dentro del conjunto de una quintana y adyacente al trazado del Camino de Santiago.



CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Quiloño **Cod. Postal:** 33450

Parroquia: Laspra

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 260,334 Y: 4,827,622

Referencia Nomenclator: 16-02-24-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no Urbanizable

Calificación Urbanística: Especial Protección Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1800 - 1860

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Revestimiento e incorporación de baranda en el patín, en el segundo tercio del S. XX.

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: Humedades localizadas. Vegetación y residuos en la cubierta.

Medidas de reparación recomendadas: Limpieza y mantenimiento de la cubierta.

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos sobre un volumen inferior de mampostería y ladrillo macizo. Presenta corredor perimetral de barrote y tabla. Tiene tornaaguas y despensa.

Entorno: Forma parte de uan antojana cerrada, dentro de una quintana situada adyacente al trazado del Camino de Santiago.

Referencia Nomenclator: 16-02-24-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Su vinculación al conjunto de una quintana. Su situación adyacente al Camino de Santiago.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Quiloño **Cod. Postal:** 33450

Parroquia: Laspra

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 260,323 Y: 4,827,620

Referencia Nomenclator: 16-02-24-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no Urbanizable

Calificación Urbanística: Especial Protección Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1800 - 1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Apeos de alero sobre las cabezas de trabe. Añadido de tornapuntas. Incorporación de corredor a finales del S. XIX

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior diáfano. Presenta corredor de barrote torneado en la fachada sur. Empleo de jabalcones y apeos para apoyo de los aleros.

Entorno: Forma parte de una antojana cerrada junto con un grupo de viviendas tradicionales en hilera situadas adyacentes al trazado del Camino de Santiago.

Referencia Nomenclator: 16-02-24-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Su vinculación al Camino de Santiago.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Remate cerámico en vértice de cubierta.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Quiloño **Cod. Postal:** 33456

Parroquia: Laspra

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 260,317 Y: 4,827,611

Referencia Nomenclator: 16-02-24-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no Urbanizable

Calificación Urbanística: Especial Protección Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1750 - 1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta.

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor a finales del S. XIX. Añadido de corripio en el espacio inferior.

Elementos Discordantes: Ninguna

Patologías: Humedades localizadas.

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta.

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería y dos de madera intermedios, en el espacio inferior delimitado por muros bajos de mampostería. Presenta corredor de tabla al Este y Oeste y barrote al Sur.

Entorno: Forma parte de una antojana abierta junto con una agrupación de viviendas, los cuáles conforman una quintana adosada al trazado del Camino de Santiago.

Referencia Nomenclator: 16-02-24-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Su vinculación al Camino de Santiago.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Jabalcones. Patín de cantería. Respiradero con talla vegetal.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259227 Y=4828552

Referencia Nomenclator: 16-03-01-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Canalón. Revestimientos del entorno

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral de barrote torneado

Entorno: Espacio ajardinado. Edificio nobiliario. Finca cerrada





Referencia Nomenclator: 16-03-01-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259308 Y=4828494

Referencia Nomenclator: 16-03-01-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Palacio

Uso Actual: Usos auxiliares

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior diáfano. Corredor perimetral de tabla y barrote torneado

Entorno: Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-03-01-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259327 Y=4828507

Referencia Nomenclator: 16-03-01-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Palacio. Capilla

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Prolongación de vertiente norte sobre dos columnas

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de sillería

Entorno: Edificio nobiliario. Espacio ajardinado. Finca cerrada





Referencia Nomenclator: 16-03-01-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Conjunto decorativo tallado en puertas y colondra

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259290 Y=4828516

Referencia Nomenclator: 16-03-01-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1840-1870

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Garaje

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Patín

Elementos Discordantes: Hormigonado de firmes. Pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrotes torneados. Puerta con paños sencillos. Patín

Entorno: Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-03-01-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Tallas con motivos geométricos

Referencia Nomenclator: 16-03-01-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico. Tipología singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Decoración tallada

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259336 Y=4828415

Referencia Nomenclator: 16-03-01-05

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Panera resultado de la unión de dos hórreos que conservan su integridad

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos formada por dos hórreos que comparten la estructura de cubierta y el corredor perimetral torneado, con un espacio intermedio de tránsito y almacenamiento agrario

Entorno: Antojana abierta. Vivienda en diseminado



CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=2594077 Y=4828396

Referencia Nomenclator: 16-03-01-06

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XIX-XX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior

Elementos Discordantes: Materiales prefabricados en tabicado inferior. Revestimiento de pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral con tornaaguas y baranda de tabla

Entorno: Antojana cerrada



Referencia Nomenclator: 16-03-01-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arancés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Laspra

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 259,534 Y: 4,828,403

Referencia Nomenclator: 16-03-01-07

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no Urbanizable

Calificación Urbanística: Genérico (G)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda, garaje.

Uso Actual: Agrario y auxiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Peraltado de pegoyos sobre basas de hormigón.

Elementos Discordantes: Plaqueteados en revestimientos. Baranda metálica en patín. Garaje inmediato de chapa. Canalón y bajantes.

Patologías: Humedades localizadas

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior parcialmente delimitado por paramentos de obra.

Entorno: Se encuentra formando parte de una antojana abierta, junto con una vivienda, al lado de un camino rural.



Referencia Nomenclator: 16-03-01-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259371 Y=4828625

Referencia Nomenclator: 16-03-01-08

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades en colondra

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería apoyados sobre muros bajos, con el espacio inferior abierto con cierre parcial de mampostería. Corredor de barrote. Patín de cantería

Entorno: Antojana. Vivienda en diseminado





Referencia Nomenclator: 16-03-01-08

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259551 Y=4828741

Referencia Nomenclator: 16-03-01-09

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación de corredor

Elementos Discordantes: Revestimientos del entorno. Cierres metálicos inmediatos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior diáfano. Corredor perimetral de tabla y barrote torneado. Despensa

Entorno: Trasera de vivienda en finca cerrada



Referencia Nomenclator: 16-03-01-09

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Arencés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=259546 Y=4828627

Referencia Nomenclator: 16-03-01-10

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1770-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Traslado

Elementos Discordantes: Pavimentación completa con hormigón. Pintura plástica en tallas. Patín de albañilería. Emplazamiento a altura excesiva

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobreelevados con apoyos de hormigón, con el espacio inferior diáfano. Corredor perimetral de tabla y barrote torneado. Tornaaguas

Entorno: Finca cerrada. Vivienda unifamiliar en diseminado



Referencia Nomenclator: 16-03-01-10

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Procedente de traslado. Puerta tallada con motivos vegetales en los paños

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Arancés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 259.423 Y: 4.828.581

Referencia Nomenclator: 16-03-01-11

Referencia Catastral: 33016A02000030a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Ecléctico. Edificio residencial de gusto burgués

Datación: 1896

Nº de Plantas: 2 + desván

Elementos Anexos: Edificio antigua cuadra de doble altura, con piso superior tipo tenada.

Uso Actual: Aparentemente deshabitado

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Ninguna

Elementos Discordantes: Tendido aéreo de energía eléctrica.

Patologías: Carencia de medidas de conservación y mantenimiento.

Medidas de reparación recomendadas: Rehabilitación integral del edificio.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta cuadrangular, composición cúbica, huecos verticales con recercos pétreos y lenguaje decorativo culto. La fachada principal se organiza en tres calles verticales, la central con balconada y puerta de acceso. En el mismo eje y en cubierta aparece un buhardillón revestido de escamas de zinc.

Entorno: Probablemente construida en un ámbito exento como finca de recreo. En la actualidad se encuentra rodeada de otras construcciones, de distinto signo arquitectónico, formando un núcleo rural heterogeneo.





Referencia Nomenclator: 16-03-01-11

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de sus características arquitectónicas (composición, construcción, elementos decorativos, acabados, cierre de parcela, etc.).

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición y materialidad de fachadas, cierre de parcela e inscripción situada sobre la puerta.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Inscripción "J.Y. 1896" posee un cierre de parcela con un sistema de pilastras de fábrica y rejería metálica.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: ACADÉMICA (AC)

Dirección:

Población: Arancés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 259.460 Y: 4.828.505

Referencia Nomenclator: 16-03-01-12

Referencia Catastral: 33016A02000118a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Residencial múltiple

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2 + abuardillados

Elementos Anexos: Edificio

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Ninguna

Elementos Discordantes: Tendidos aéreos de energía eléctrica, antenas de televisión. Chimenea.

Patologías: Desconchados, cubiertas en estado de semiruina, pérdidas de elementos metálicos en las barandillas de los balcones, falta generalizada de pintura, humedades por capilaridad.

Medidas de reparación recomendadas: Ninguna.

Descripción Histórico - Artística: Conjunto edificado con planta en "L", cuyo lado perpendicular a la via pública se organiza mediante dos edificios tipológicamente similares con composición tripartita y aleros interrumpidos por cuerpo superior abuhardillado. Ambos edificios presentan galerías cerradas en distintas posiciones en función de su posición y orientación.

Entorno: Se accede a través de hueco delimitado por dos pilastras de fábrica a un espacio previo al edificio.





Referencia Nomenclator: 16-03-01-12

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Su escala y su complejidad funcional y compositiva. El nivel de su carácter etnográfico.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación:
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservará la alineación exterior
Condiciones estéticas y compositivas:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Incluido en una sola finca. Probablemente este conjunto estuvo formado por varias viviendas.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Finca La Capilla/ Palacio y capilla de los González del Valle

Grado Protección: PARCIAL (P) Capilla y casa contigua
AMBIENTAL (A) resto del conjunto

Dirección: Arancés, nº 73

Población: Arancés **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,305 Y: 4,828,516

Referencia Nomenclator: 16-03-01-13

Referencia Catastral: 33016A02000014a y b

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar y capilla

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: XVIII y XIX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Hórreo y otros volúmenes dispersos en la finca

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Parece que la casona dispuesta frente al acceso y el cuerpo de dos pisos dispuesto adosado en el ángulo de unión de ésta con el ala antigua formada por la tenada, casa con corredor y capilla, son posteriores.

Elementos Discordantes: Aplacado de piedra en el zócalo

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación; retirada del placado de piedra del zócalo

Descripción Histórico - Artística: Conjunto de palacio y capilla que conforma una planta en L con el brazo largo dispuesto en el eje este oeste y casa, cuyo volumen y disposición de cubiertas recuerda a un caserío vasco, en el lado corto. La obra primigenia se dispone en el eje oeste-este y está formada por tres volúmenes adosados en hilera: la capilla, la vivienda y la tenada. (*) Cont.

Entorno: Conjunto de quintana con finca muy extensa cerrada en todo su perímetro por muro de piedra. Se localiza en un emplazamiento de configuración plana que domina el mar y con un caserío dispero caracterizado por las viviendas unifamiliares exentas y rodeadas de terreno. Se relaciona con fichas nº x e y (horreo y panera)





Referencia Nomenclator: 16-03-01-13

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, carpintería en madera, disposición de los distintos volúmenes, escudo nobiliario

Bibliografia: Diccionario Geográfico de Asturias, p. 48; SARANDESES, p. 189, figura 707.

Observaciones: En una placa de azulejos figura un poema titulado la Casa de la Capilla, firmado por Carlos González del Valle y Fernández Galán fechado en 1934. El escudo es partido y cortado de dos y no parece corresponderse con las armas de los González del Valle. El miembro familiar más destacado fue Alonso González del Valle, primer marqués de Campo Ameno.

(*) La capilla es de traza popular con portada de medio punto, sencilla espadaña de un ojo y cubierta a cuatro aguas. La vivenda se cubre a dos aguas con caballete paralelo a fachada, tiene huecos adintelados con recerco de piedra y pequeño corredor de madera, al lado del que se dispone el escudo nobiliario, con tarja de poco volumen y timbre de yelmo (ver observaciones) que se cubre con la prolongación del alero. Tiene además una placa de azulejo con inscripción al lado derecho de la puerta de acceso. La cuadra o tenada, de planta rectangular se cubre a dos aguas, con caballete paralelo a fachada y es de una altura. La otra casa tiene cubierta a dos aguas con caballete perpendicular a fachada, se desarrolla en planta, piso y bajocubierta, tiene huecos adintelados, con balcones al ras en el piso. La obra del conjunto es de mampostería vista, a excepción del alzado trasero del caserío y del cuerpo dispuesto en el ángulo donde está cargada y pintada, y sillar en recercos de huecos, la carpintería es de madera de doble hoja.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Las Chavolas **Cod. Postal:** 33450

Parroquia: Santa María de Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1 desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=258980 Y=4828808

Referencia Nomenclator: 16-03-03-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Construcciones agrarias

Uso Actual: Agrario. Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Traslado y emplazamiento sobre columnas de hormigón

Elementos Discordantes: Plaqueta y revestimiento del entorno. Baranda metálica. Canalón y bajantes

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado y adaptado a uso residencial

Entorno: Finca cerrada. Explotación agraria



Referencia Nomenclator: 16-03-03-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Valor etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Chimenea de ventilación

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Las Chavolas **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258.955 Y: 4.829.181

Referencia Nomenclator: 16-03-03-02

Referencia Catastral: 33016A00814109

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Chimenea de ventilación

Autor: Real Compañía de Minas (RCAM)

Estilo:

Datación: Anterior a 1905

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Ninguno

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: La mina a la que prestaba servicio ha sido clausurada y se han demolido las construcciones anexas en las que se ubicaba el hogar que propiciaba la circulación y ventilación del aire en la mina. Se ha desmontado su parte superior.

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: No se observan.

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Chimenea de planta circular construída en ladrillo macizo, destinada para la ventilación de la explotación hullera de Arnao, de la que sólo resta el fuste debido a la reutilización de las hiladas superiores de ladrillo y a los depósitos que enmascaraban la base de la misma.

Entorno: Se encuentra en el jardín de una finca privada, en una zona de creciente desarrollo semiurbano de baja densidad mediante viviendas unifamiliares aisladas.

Referencia Nomenclator: 16-03-03-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Elemento representativo de la antigua explotación minera.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación:
Altura:
Posición de la edificación:

Condiciones estéticas y compositivas:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Única dotada de hogar en todo el espacio minero de la RCAM de Arnao

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Chavolas

Grado Protección:
AMBIENTAL (A)

Dirección:

Población: Las Chavolas **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258,851 Y: 4,829,123

Referencia Nomenclator: 16-03-03-03

Referencia Catastral: 33016A00815112, 33016A00811109, 33016A00800109, 33016A00812109, 33016A00811110 y 33016A00812110

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Conjunto de chavolas

Autor: Desconocido

Estilo: Neopopular

Datación: Hacia 1860

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Diversas construcciones auxiliares, en unos casos adosadas y en otros separadas de las viviendas.

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Retirada revocos de los paramentos. Sustitución de cubiertas originales. Añadido de aplacados cerámicos. Pavimentos cerámicos en las antojanas. Añadido de anexos adosados al edificio original que desvirtúan la "lectura" del modelo original.

Elementos Discordantes: Aplacados cerámicos tanto en paramentos verticales como en las antojanas. Chimeneas sustituidas. Antenas de TV.

Patologías: No se observan.

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento. Las obras de reforma futuras deberán ir encaminadas a la restitución volumétrica del tipo edificatorio inicial.

Descripción Histórico - Artística: Conjunto formado por los ejemplares supervivientes de una tipología de edificios vinculados a los trabajadores de la RCAM de Arnao. Estos edificios responden a un modelo unitario que presenta planta rectangular, con un característico perfil de cubierta asimétrico, y que se asemejan en su lenguaje arquitectónico al modelo de vivienda tradicional, con muros de carga en los hastiales, corredor de tres vanos en planta primera sostenido por dos pilares de madera y antojana en planta baja, todo ello ubicado en la fachada con orientación sur. Presentan una composición simétrica de huecos en todas sus fachadas

Entorno: Ocupan un área llana en una zona alta con amplias vistas, en un entorno de edificaciones aisladas dispersas, y ubicada entre los núcleos de Arnao y Santa María del Mar.

Referencia Nomenclator: 16-03-03-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter tipológico. Su carácter representativo. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: Perímetro edificación existente.
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación: Se conservarán alineaciones interiores y exteriores.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar composición fachada, corredor de madera y carpinterías originales.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Viviendas construídas para el uso de trabajadores de la RCAM de Arnao según un modelo unitario de edificio que se repite. La calidad de cada una de las edificaciones es variada, hay elementos que mantienen una alta fidelidad al modelo original mientras que otros han sufrido diversas modificaciones que desvirtúan el original.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Los Santos

Grado Protección: ACADÉMICA (AC)

Dirección: Nº 48

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,313 Y: 4,828,740

Referencia Nomenclator: 16-03-04-01

Referencia Catastral: 33016A00800005

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: Comienzos del XX

Nº de Plantas: 1+ bajocubierta

Elementos Anexos: Cuerpo de una planta adosado a un lateral con cubierta a tres aguas

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Enfoscado pétreo del muro y recercos de piedra dispuestos en cadena y zócalo

Elementos Discordantes: Antena de televisión

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar exenta ubicada en zona de ladera con semisótano, que es prácticamente una planta, en el alzado posterior y zócalo rodeando el arranque de los muros, cubierta de teja cerámica industrial a dos aguas con caballete paralelo a fachada y alero volado decorado con ménsulas de madera sin función sustentante, huecos adintelados y cadenas angulares con recercos con placado de pizarra, los muros cargados con cotegrán. Destaca la galería de madera acristalada ocupando la mitad de la fachada este.

Entorno: Situada en zona llana próxima a la playa caracterizada por la agrupación de viviendas de apariencia tradicional junto con otras reformadas.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Cuenta con buen cenador moderno en la finca

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Villa Rosana

Grado Protección:
ACADÉMICA (AC)

Dirección: Carretera general, nº 5

Población: El Puerto

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258.109 Y:4.828.954

Referencia Nomenclator: 16-03-04-02

Referencia Catastral: 8189007TP5288N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar pareada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: Tercer cuarto del siglo XX

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos:

Uso Actual: Residencial unifamiliar (cada unidad)

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento

Descripción Histórico - Artística: Se trata de un inmueble que engloba dos viviendas pareadas adosadas por la medianera y unidas bajo una cubierta común con disposición simétrica respecto a este eje. La pieza se sitúa en una zona de cierta pendiente; adopta una planta rectangular desarrollada en semisótano parcialmente abierto en la trasera con pilares, planta baja a nivel de la vía pública y piso noble. con fachadas de ladrillo visto excepto en baterías de ventanales y frentes del porche con enfoscado pintado en blanco y cubierta a dos aguas en pizarra con caballete perpendicular a fachada. (*) Cont.

Entorno: Finca colindante con la carretera en alto y cerrada por celosía de hormigón y seto, mirando a la playa. Se localiza en una zona caracterizada por agrupación de viviendas unifamiliares, conocida como Viña del Mar.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel representativo y posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición.

Bibliografia: N/D

Observaciones: (*) Los vanos son adintelados, sencillos, de buen tamaño y carpintería en madera pintada en azul, destacando los ventanales de los extremos con alfeizar de dos barandillas y macetero volado de fábrica adosado a fachada. Los lados cortos cuentan con sendos cuerpos adosados acusados en planta y de una sola altura con porche y habitación que en uno de los casos es volado y con acceso mediante escalera de patín; estos reciben una cubierta independiente de una sola aguada.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
ACADÉMICA (AC)

Dirección: Nº 44

Población: El Puerto

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,275 Y: 4,828,748

Referencia Nomenclator: 16-03-04-03

Referencia Catastral: 33016A00800012

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar adosada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: XIX

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Dos volúmenes adosados en alzado lateral de una altura

Uso Actual: Vivienda unifamiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Ha sufrido importantes reformas que han alterado la imagen de la casa, se han tapado los sillares de piedra de recercos y cadenas angulares por aplacado de piedra que sobresale sobre el nivel de la carga y se ha enlucido el muro en tono mostaza.

Elementos Discordantes: Recercos de vanos, antena

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar con vivienda adosada a la trasera que ha sido profundamente en su aspecto externo y en la distribución espacial interna de planta rectangular y cubierta a dos aguas con caballete perpendicular a fachada en la que se abren huecos adintelados de perfil cuadrado que tienen la carpintería sustituida.

Entorno: Situada en la zona próxima a la playa, caracterizada por la agrupación de viviendas de apariencia tradicional junto con otras reformadas.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición

Bibliografia: N/D

Observaciones: Probablemente se trate del inmueble más antiguo de la agrupación de viviendas de El Puerto, aunque su aspecto exterior lo enmascare.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: Nº 28

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,312 Y: 4,828,864

Referencia Nomenclator: 16-03-04-04

Referencia Catastral: 33016A00800025

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Iglesia parroquial

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: XVIII

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos: Sacristía: volumen de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas de menor altura adosado

Uso Actual: Dotaciones de equipamiento

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Reciente reparación de la cubierta, retirada de carga en los muros para dejar la piedra vista

Elementos Discordantes: Pináculos de la espadaña

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Iglesia de una nave con planta rectangular cubierta a dos aguas, cabecera plana destacada en planta y altura de planta cuadrada y cubierta de armadura de madera y teja a cuatro aguas, con pórtico lateral cerrado por murete de piedra a media altura y verja de hierro, volumen adosado al lateral de la cabecera de trazas similares a ésta, pero de menor tamaño, espadaña a los pies. Está realizada en mampostería y sillares de piedra en cadenas angulares y recercos de vanos abocinados en el testero; en la nave el alero presenta tejas a cobija. Sólo tiene acceso lateral por el pórtico.

Entorno: Situada en atalaya con pies mirando a playa y amplio recinto cerrado por murete en lateral posterior y abierto por el acceso. En su entorno, a los lados de la CT - 1 se localizan dispersas viviendas de apariencia tradicional junto con otras de factura moderna.



Referencia Nomenclator: 16-03-04-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel artístico, singular y representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro de edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar las composición de fachadas y volúmenes.

Bibliografia: Diccionario geográfico de Asturias, p. 880; MARÍN, Liño, p. 292

Observaciones: Está documentada en 905. Buena espadaña. Estructuración de volúmenes muy común en las iglesias asturianas de la costa levantadas en el XVIII

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Dirección: Nº 5 y 7

Población: El Puerto

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,435 Y: 4,828,823

Referencia Nomenclator: 16-03-04-05

Referencia Catastral: 33016A02200127

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 10 viv/Ha (U-10)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar exenta

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Fines del XIX, principios XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos:

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: La zona delantera de la vivienda ha sustituido la carpintería en madera por aluminio en algunas ventanas. Enlucida recientemente.

Elementos Discordantes: Aleros cargados en zona delantera

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar de gran tamaño de planta rectangular con fachada dispuesta en lado corto conformada por dos volúmenes diferenciados en altura, dispuesta en solar con desnivel. El cuerpo en el que se abre el acceso tiene 2 pisos y desván y el trasero, de más altura, dos más bajocubierta con casetón cubierto por encima de la limatesa de la cubierta a dos aguas con caballete paralelo a fachada. El alzado largo posterior (orientación suroeste) es el que recibe un tratamiento de fachada con corredor en madera sobre cortafuegos abierto en el primer volumen y galería volada apoyada sobre columnas de fundición en el posterior. Los muros son de mampostería cargados y enlucidos en blanco (a excepción del alzado de fachada con enfoscado sólo en zona superior, la cubierta presenta alero volado con ménsulas de madera decorativas y algunos de los vanos, todos adintelados, conservan carpintería palillera original.

Entorno: En su entorno, a los lados de la CT - 1 se localizan dispersas viviendas de apariencia tradicional junto con otras de factura moderna. Destaca la finca en la que se haya inserta con palmera y dotaciones deportivas.



Referencia Nomenclator: 16-03-04-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel artístico, singular y representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Finca: conservar panera y palmera
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición. Conservar corredor de madera y mirador de madera acristalada

Bibliografia: N/D

Observaciones: Destaca la magnitud de la finca que tiene una nave dedicada a la crianza de ganado, pista de tenis, panera y garaje. Parece que se trata de dos viviendas adosadas que se han convertido en una sola, aunque queda una viviendas segregada con fachada al hastial sureste

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección: Nº 38

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 258,259 Y: 4,828,763

Referencia Nomenclator: 16-03-04-06

Referencia Catastral: 33016A00800012

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: XX

Nº de Plantas: 2 + buhardilla

Elementos Anexos: Volumen en zona trasera

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Sustitución de la barrotera del corredor de madera por rejería de hierro.

Elementos Discordantes: Rejería del corredor y chimenea de uralita

Patologías: Mal estado del tejado

Medidas de reparación recomendadas: Reparar tejado y labores de conservación y mantenimiento

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar exente de planta rectangular con fachada abierta en lado corto con un vano por planta, puerta de acceso en bajo con recerco de piedra y ventana balconera en piso con carpintería de madera de doble hoja que da acceso al corredor de estructura en madera pero con rejería en antepecho. Cubierta de madera y teja a dos aguas con caballete paralelo a fachada y pequeño cuerpo de buhardilla central.

Entorno: Situada en zona llana próxima a la playa caracterizada por la agrupación de viviendas de apariencia tradicional junto con otras reformadas.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: Perímetro edificación existente.
Altura: Edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar carpintería de madera y recerco de piedra de puerta de acceso corredor.

Bibliografia: N/D

Observaciones: La viga horizontal de madera que soporta el corredor ha sido cortada para permitir el paso de vehículos por el lateral. Tiene gran finca cerrada en parte por buen muro de piedra.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258,459 Y: 4,828,840

Referencia Nomenclator: 16-03-04-07

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar U-10 (10 viv/Ha)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1800 - 1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda (casona semiurbana) exenta.

Uso Actual: Agrario y auxiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de la cubierta

Elementos Discordantes: Revestimientos plásticos.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de la cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos de cantería, emplazada sobre un volumen inferior de mampostería. Corredor perimetral originario de tabla y barrote.

Entorno: Finca de casona con cierre elevado de mampostería.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico y artístico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: "Porticas" de acceso a corredores secundarios. Puerta con talla de aspas.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258,293 Y: 4,828,811

Referencia Nomenclator: 16-03-04-08

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S XVIII - XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Caseta de aperos y volumen de albañilería adosados.

Uso Actual: Agrario, usos auxiliares

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior y agregación de casetas

Elementos Discordantes: Canalones, apertura de vanos, antena y tubo de chimenea y espacio inmediato con remate aterrazado de prefabricados

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Retirada de prefabricados y tubo de chimenea. Mantenimiento de cubierta.

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral de barrote y tabla. Presenta tornaaguas.

Entorno: Se encuentra desvinculado de una vivienda, en una zona de huertos.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-08

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258,287 Y: 4,828,766

Referencia Nomenclator: 16-03-04-09

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1760 - 1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario y auxiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Firme de hormigón en espacio inferior.

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Presenta corredor perimetral originario con renovaciones. Presencia de "purticas" originarias para acceso a corredor.

Entorno: Forma parte de una antojana abierta junto con una vivienda tradicional exenta.





Referencia Nomenclator: 16-03-04-09

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Esquinales enterizos. Puertas con tallas de aspas.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: El Puerto **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 258,315 Y: 4,828,573

Referencia Nomenclator: 16-03-04-10

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Casco Antiguo Rural (CAR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVII - XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor en fachadas sur y este durante el S. XX. Refuerzo de apeo en trabe este.

Elementos Discordantes: Canalón, plaqueteado de piendra en patín. Solera de hormigón en el espacio inferior.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior diáfano. Corredor sencillo en costados sur, este y oeste. Patín reciente muy desvirtuado.

Entorno: Finca situada en un entorno de vega. Forma parte de una antojana cerrada.



Referencia Nomenclator: 16-03-04-10

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Jabalcones en aleros.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Las Vallinas **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=258972 Y=4828112

Referencia Nomenclator: 16-03-05-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor

Elementos Discordantes: Revestimientos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla. Patín de cantería

Entorno: Hábitat diseminado. Antonaja abierta



Referencia Nomenclator: 16-03-05-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Vinculado a explotación ganadera

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Las Vallinas **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=258859 Y=4827958

Referencia Nomenclator: 16-03-05-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario y usos auxiliares

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento o reforma del espacio inferior a principios del siglo XX

Elementos Discordantes: Revestimientos. Pavimentación completa del entorno

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería. Tornaaguas al norte y corredor perimetral con barandas de tabla elevadas y barrote torneado en las fachadas sur y este. Patín de cantería

Entorno: Casería en diseminado. Antonaja cerrada

Referencia Nomenclator: 16-03-05-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de suo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Las Vallinas **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos: Camino rural desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=258840 Y=4827941

Referencia Nomenclator: 16-03-05-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Posible traslado. Peraltado de los pegoyos sobre apoyos de hormigón

Elementos Discordantes: Emplazamiento de altura excesiva. Patín de albañilería

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos sobreelevados con columnas de hormigón revestidas. Corredor perimetral torneado. Patín de obra

Entorno: Vivienda en diseminado. Antonaja cerrada

Referencia Nomenclator: 16-03-05-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibikidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Banda **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Desvío desde la carretera nacionel N-632 a la altura de Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=740052 Y=4826454

Referencia Nomenclator: 16-04-01-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Nucleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Caseta

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Posible traslado y emplazamiento sobre los actuales pegoyos de ladrillo

Elementos Discordantes:

Patologías: Húmedades en cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de ladrillo revocado y el espacio inferior libre. Corredor perimetral de barrote torneado, con despensa al suroeste

Entorno: Viviendas tradicionales agrupadas





Referencia Nomenclator: 16-04-01-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Banda **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Desvío desde la carretera nacionel N-632 a la altura de Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=740056 Y=4826429

Referencia Nomenclator: 16-04-01-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Nucleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Huerta

Uso Actual: Agrario. Garaje y almacén en la planta inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Muy desvirtuado el volumen inferior

Elementos Discordantes: Carpintería metálica y depósito de materiales

Patologías: Húmedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería y el espacio inferior tabicado, recibiendo uso agrícola y de garaje. Corredor perimetral de tabla y despensa

Entorno: Huerta en finca cerrada. Casetas. Vivienda





Referencia Nomenclator: 16-04-01-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Banda **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Desvío desde la carretera nacionel N-632 a la altura de Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=740086 Y=4826571

Referencia Nomenclator: 16-04-01-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Nucleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1850-1890

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Volumen de anexos

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Espacio inferior muy desvirtuado en revocos, vanos y volumetría

Elementos Discordantes: Canalones y alteraciones del cuerpo inferior

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería levantado sobre un cuerpo inferior, con planta intermedia abierta y delimitada por muros de obra. Recrecidos. Corredor perimetral de tabla

Entorno:



Referencia Nomenclator: 16-04-01-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico y artístico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Se aprecian tallas de aspas y semicírculos con policromía, en purtica de accesso al corredor

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Banda **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Desvío desde la carretera nacionel N-632 a la altura de Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=739798 Y=4826499

Referencia Nomenclator: 16-04-01-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Interés Agrario (IA)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1750-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Estacionamiento de maquinaria agrícola

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Revestimiento de corredor en planchas plásticas

Elementos Discordantes: Material prefabricado en corredor

Patologías: Húmedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería sobreelevados con el espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla y barrote con tornaaguas

Entorno: Antojana abierta. Vivienda tradicional de interés





Referencia Nomenclator: 16-04-01-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Conjunto de tallas en los paños de las puertas, con motivos vegetales estilizados y aspas rehundidas

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección: Carretera General 632

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera N-632

Coordenadas UTM: X=741101 Y=4825779

Referencia Nomenclator: 16-04-08-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU Genérico Industrial (G)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Caseta

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería. Corredor de tabla, barrote y tornaaguas. Planta intermedia

Entorno:

Referencia Nomenclator: 16-04-08-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Vinculación a Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: Carretera General 632

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera N-632

Coordenadas UTM: X=740761 Y=4825535

Referencia Nomenclator: 16-04-08-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU Genérico Industrial (G)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Contrucciones industriales

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos sobre volumen inferior de mampostería. Planta intermedia abierta. Corredor perimetral de tabla, con tornaaguas al norte y oeste

Entorno: Nave industrial y carretera general

Referencia Nomenclator: 16-04-08-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Vinculación a Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: Carretera General 632

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera N-632

Coordenadas UTM: X=741389 Y=4826360

Referencia Nomenclator: 16-04-08-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU Genérico (G)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1790-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Construcciones agrarias. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Encalado. Fibrocemento en anexo. Canalones

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera sobre seis pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería, con planta intermedia. Corredor perimetral e tabla con tornaaguas al norte

Entorno: Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-04-08-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta con talla de aspas

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección: Carretera General 632

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera N-632

Coordenadas UTM: X=741342 Y=4826188

Referencia Nomenclator: 16-04-08-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU Genérico(G)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías: Daños recientes debido a humedades

Medidas de reparación recomendadas: Limpieza de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor sencillo. Patín de obra

Entorno: Camino de Santiago. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-04-08-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Vinculación a Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: Carretera General 632

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 256,794 Y: 4,826,172

Referencia Nomenclator: 16-04-08-05

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo No Urbanizable

Calificación Urbanística: Genérico

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1750 - 1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Explotación agrícola

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Alteraciones en el volumen inferior. Posible traslado

Elementos Discordantes: Foco en alero. Carpintería metálica en volumen inferior.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de la cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre un volumen inferior reciente o remodelado. Planta intermedia abierta. Corredor perimetral de tabla y barrote.

Entorno: Se encuentra situado dentro de una explotación agrícola destinada a viveros en un entorno de medio natural con algunas edificaciones dispersas cercanas, y en las inmediaciones de la carretera N-632.





Referencia Nomenclator: 16-04-08-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: ACADÉMICA (AC)

Dirección:

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632 y desvío hacia La Loba

Coordenadas UTM: X: 256.646 Y: 4.826.197

Referencia Nomenclator: 16-04-08-06

Referencia Catastral: 33016A05300077

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Genérico

Otra Protección: Entorno de protección del Camino de Santiago

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Cuadra y tenada adosadas en su lado derecho y hórreo enfrente.

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Añadido de canalones y bajantes de pluviales de PVC.

Elementos Discordantes: Canalones y bajantes de pluviales.

Patologías: Desconchados de pinturas en paramentos y carpinterías. Desprendimiento de cargas. Grieta en fachada.

Medidas de reparación recomendadas: Rehabilitación integral.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta cuadrangular, con cubierta a dos aguas. En la planta primera presenta corredor de dos vanos volado lateralmente que tiene un cuerpo cerrado destinado a habitación con hueco vertical tipo balcón y en planta baja presenta antojana, y acceso a la planta baja a través de una pequeña escalera.

Entorno: Edificios situados en un medio totalmente rural, con edificaciones anexas vinculadas a la producción rural, y adyacentes al trazado del Camino de Santiago.



Referencia Nomenclator: 16-04-08-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación:
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservará la alineación exterior
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas.

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: La Loba **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Quiloño

Accesos: Carretera Nacional N-632

Coordenadas UTM: X: 257.079 Y: 4.826.194

Referencia Nomenclator: 16-04-08-07

Referencia Catastral: 33016A03500118

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Interés Agrario y de Infraestructuras

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Eclécticismo

Datación:

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Se ha renovado la cubierta debido a un incendio, así como los aleros, buhardillas y chimeneas.

Elementos Discordantes: Cubierta, chimeneas.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta rectangular que presenta un volumen excéntrico volado en la planta primera. La composición de fachadas es rica y culta y se articula mediante impostas horizontales, cercos de huecos, bandas de decoración floral y distinto uso del color según las zonas. Las buhardillas prolongan la fachada y rompen la continuidad del alero de la cubierta.

Entorno: Está aislada de todo tipo de grupos de edificios, en una enorme parcela en un entorno de medio natural (bosque de eucaliptus), aunque el trazado de la carretera que discurre cercana a la misma, afecta muy agresivamente a sus cualidades medioambientales.



Referencia Nomenclator: 16-04-08-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Su tipología, su composición arquitectónica.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas, motivos decorativos y ornamentales y carpinterías de madera.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Posee decoraciones florales en la parte superior de la fachada del cuerpo volado. Algunos huecos de planta baja tiene arcos rebajados. La decoración de las buhardillas está muy elaborada.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Panizales **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal 632 con desvío a camino rural en Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=739040 Y=4826919

Referencia Nomenclator: 16-04-10-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Construcciones agrarias

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor

Elementos Discordantes: Acumulación de materiales

Patologías: Humedades. Adosamiento de tendejón. Caseta

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado y tabla al oeste. Puerta de paños cuadrangulares sencillos

Entorno: Antojana cerrada. Explotación ganadera





Referencia Nomenclator: 16-04-10-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Valor etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Panizales **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal 632 con desvío a camino rural en Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=739021 Y=4826942

Referencia Nomenclator: 16-04-10-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Uso auxiliar de vivienda de turismo rural

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Rehabilitación reciente del corredor y cubierta

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas:

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegioyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Puerta de paños sencillos cuadrangulares

Entorno: Viviendas tradicionales agrupadas. Vivienda de turismo rural. Ubicación en trasera de vivienda





Referencia Nomenclator: 16-04-10-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Patín de sillería

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Panizales **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal 632 con desvío a camino rural en Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=739015 Y=4826967

Referencia Nomenclator: 16-04-10-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta

Uso Actual: Agrario. Leñera

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor

Elementos Discordantes: Cierre inmediato de muro de bloques de hormigón. Pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral con tornaaguas el oeste y este. Barrote recto al noreste y despensa. Puerta de paños sencillos

Entorno: Agrupación de viviendas





Referencia Nomenclator: 16-04-10-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Tapajuntas externas en tornaaguas. Respiraderos

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Panizales **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal 632 con desvío a camino rural en Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=739096 Y=4826476

Referencia Nomenclator: 16-04-10-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Interés Agrario (IA)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Construcción de uso residencial. Construcciones agrícolas

Uso Actual: Agrario. Uso auxiliar de vivienda

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Trasladada y montada sobre volumen reciente. Adosamiento de tendejón en le costado norte

Elementos Discordantes: Encalado. Depósito de agua adosado a corredor. Canalones. Bajantes. Volúmenes adosados

Patologías: Mantenimiento deficiente de cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Limpieza y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre estructura de obra. Consta de corredor de tabla recortada, tornaaguas y despensa

Entorno: Emplazamiento en hábitat diseminado

Referencia Nomenclator: 16-04-10-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Carácter etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Procedente de traslado en torno a 1980

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740150 Y=4826526

Referencia Nomenclator: 16-04-12-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1870-1900

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Garaje. Caseta

Uso Actual: Agrario. Uso auxiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Posible sustitución de colondra porticada de ladrillo a principios del S. XX. Añadido de corredor

Elementos Discordantes: Tono de pinturas. Volumenes adosados

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral simple

Entorno: Agrupación de viviendas tradicionales





Referencia Nomenclator: 16-04-12-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Valor etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740140 Y=4826492

Referencia Nomenclator: 16-04-12-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1800-1870

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Tendejón agrícola

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Restauración reciente de corredor y cubierta

Elementos Discordantes: Plaquetas y revocos en paramentos inmediatos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería con el espacio inferior libre. Corredor perimetral con barrote torneado al suroeste y sur y tabla al norte y este

Entorno: Viviendas tradicionales agrupadas. Iglesia parroquial





Referencia Nomenclator: 16-04-12-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740119 Y=4826471

Referencia Nomenclator: 16-04-12-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1750-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Caseta. Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Adosamiento de volúmenes de uso agrícola. Patín de obra

Elementos Discordantes: Canalones. Bajantes. Baranda de hierro en patín

Patologías: Pinturas plásticas en el revestimiento de las tallas

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de seis pegoyos de cantería sobre un volumen inferior de uso agrario muy remodelado. Planta intermedia abierta. Corredor perimetral de tabla y de barrotes rectos al norte. Despensa

Entorno: Explotación ganadera. Vivienda. Templo parroquial





Referencia Nomenclator: 16-04-12-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puertas decoradas con vegetales estilizados y flores octopétalas. Talla profunda de buena factura. Motivos radiales y semicírculos tangentes

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740185 Y=4826390

Referencia Nomenclator: 16-04-12-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén. Estacionamiento de vehículos en el espacio inferior

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de la cubierta. Jabalcones

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas. Hormigonados de firmes

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con corredor perimetral de tabla, manteniendo el espacio inferior abierto

Entorno: Antojana en finca cerrada. Vivienda exenta





Referencia Nomenclator: 16-04-12-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfcio. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740437 Y=4826226

Referencia Nomenclator: 16-04-12-05

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1790-1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Garaje y almacén en planta inferior

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Reforma del espacio inferior. Paramento cerrando planta intermedia

Elementos Discordantes: Carpinterías metálicas en volumen inferior. Encalado

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre un volumen inferior muy remodelado. Corredor perimetral de barrote torneado. Talla de aspas profundas

Entorno: Finca cerrada. Vivienda. Camino de Santiago. Edificio religioso



Referencia Nomenclator: 16-04-12-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Corredor original. Presencia de purticas para acceso al corredor

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740498 Y=4826205

Referencia Nomenclator: 16-04-12-06

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1850-1890

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Naves de explotación ganadera

Uso Actual: Agrario y almacén en volumen inferior

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Remodelación completa del cuerpo inferior en volumetría, carpintería, etc.

Elementos Discordantes: Baranda metálica. Encalado de pegoyos. Patín, revocos y terminaciones de albañilería

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos sobre volumen inferior, con el espacio intermedio abierto. Corredor perimetral de barrote torneado

Entorno: Explotación ganadera. Vivienda. Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-12-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibiolidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta de paños cuadrangulares sencillos

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740421 Y=4826182

Referencia Nomenclator: 16-04-12-07

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1773

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor de barrote torneado al sureste y de tabla al norte y sur

Entorno: Antojanas abiertas y espacios públicos. Vivienda. Edificio religioso. Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-12-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Cartela con fecha

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740432 Y=4826172

Referencia Nomenclator: 16-04-12-08

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1770-1779

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor en las cuatro fachadas. Carpinterías del volumen inferior

Elementos Discordantes: Carpinterías del cuerpo inferior. Almacenamiento de materiales. Adosamiento de tendejón

Patologías: Humedades por falta de limpieza en la cubierta. Hongos

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos levantada sobre un volumen inferior de mampostería, con una semiplanta intermedia abierta. Corredor perimetral de tabla, excepto fachada este con baranda de barrote

Entorno: Antojanas abiertas y espacios públicos. Vivienda. Edificio religioso. Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-12-08

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfcio. Posibilidades de uso. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Patín de cantería. Cartela con fecha, estando perdida la última cifra

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740454 Y=4826178

Referencia Nomenclator: 16-04-12-09

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación del corredor hacia 1900

Elementos Discordantes: Baranda metálica en patín. Revestimiento de los paramentos del espacio inferior. Bloques prefabricados en cierre. Verja metálica

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto, delimitado parcialmente por muros que han sido recrecidos. Corredor perimetral de tabla y barrote recto al sur y este

Entorno: Antojanas abiertas y espacios públicos. Vivienda. Edificio religioso. Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-12-09

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740471 Y=4826121

Referencia Nomenclator: 16-04-12-10

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Alteración completa del espacio inferior, con cerramiento y terminaciones de albañilería en paramentos

Elementos Discordantes: Prefabricados. Plaquetas. Carpintería metálica. Cableados. Canalones

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral de tabla con tornaaguas al norte

Entorno: Agrupación de vivienads tradicionales. Camino de Santiago

Referencia Nomenclator: 16-04-12-10

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Esquineras enterizas

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740478 Y=4826126

Referencia Nomenclator: 16-04-12-11

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1760-1780

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta. Huerta

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de cubierta

Elementos Discordantes: Elementos prefabricados inmediatos. Barbacoa. Cerramientos. Verjas metálicas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos, cuatro de cantería y dos intermedios de madera. Corredor perimetral de tabla y despensa en ángulo noroeste. Patín de cantería

Entorno: Agrupación de viviendas tradicionales. Camino de Santiago

Referencia Nomenclator: 16-04-12-11

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Decoración tallada formada por puerta con semicírculos y abanicos flanqueada por dos motivos radiales coronados por cruciformes

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740496 Y=4826126

Referencia Nomenclator: 16-04-12-12

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1800-1880

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Firmes de hormigón en espacio inferior

Elementos Discordantes: Revestimiento de barníz plástico. Pinturas y carpintería en vivienda anexa

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto, delimitado parcialmente en tres flancos por muros que obra revocada

Entorno: Agrupación de viviendas tradicionales. Huerta. Trasera de vivienda. Camino de Santiago

Referencia Nomenclator: 16-04-12-12

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta de paños cuadrangulares sencillos. Patín revestido

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740713 Y=4826054

Referencia Nomenclator: 16-04-12-13

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor: Lúcas Rodríguez

Estilo: Carreño

Datación: 1768

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda y construcción agrícola

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Posible traslado, levantamiento y montaje sobre columnas de hormigón. Dos pegoyos de hormigón

Elementos Discordantes: Cubierta de fibrocemento de tendejón anexo

Patologías: Revestimientos plásticos

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de cuatro pegoyos de cantería y dos pegoyos de hormigón. Corredor perimetral torneado. Conjunto decorativo con tallas de buena factura

Entorno: Vega. Vivienda y explotación ganadera. Hábitat en diseminado

Referencia Nomenclator: 16-04-12-13

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Buen nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Talla de motivos geométricos circulares y vegetales en puerta y colondra. Cartela con fecha y firma

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740604 Y=4825943

Referencia Nomenclator: 16-04-12-14

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1750-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda y construcción agrícola

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Intevención reciente de mantenimiento. Renovación de algunos elementos del corredor

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de seis pegoyos de cantería y dos intermedios de madera. Corredor perimetral de barrote torneado . Espacio inferior diáfano. Cabezas de trabe trabajadas

Entorno: Vivienda. Explotación ganadera. Hábitat diseminado en vega



Referencia Nomenclator: 16-04-12-14

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740534 Y=4825879

Referencia Nomenclator: 16-04-12-15

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1700-1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda y tendejón agrícola. Cuadra. Casetas

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Patín de albañilería. Vertiente oeste de cubierta con fibrocemento

Elementos Discordantes: Cableados. Canalones. Materiales prefabricados en cubierta y anexos

Patologías: Daños por humedad en cubierta y colondra

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta y reparación

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado por paramentos de mampostería. Corredor perimetral de tabla

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Explotación ganadera. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-04-12-15

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740534 Y=4825879

Referencia Nomenclator: 16-04-12-16

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1700-1780

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Leñera en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Refuerzo en trabe

Elementos Discordantes: Canalón

Patologías: Daños por humedades. Acumulación de residuos en cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla. Patín de cantería

Entorno: Hábitat diseminado en vega. Emplazamiento en finca cerrada



Referencia Nomenclator: 16-04-12-16

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Respiradero circular. Calado con cruciforme

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740464 Y=4825916

Referencia Nomenclator: 16-04-12-17

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Tendejón y construcciones auxiliares agrarias

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación y reformas del corredor

Elementos Discordantes: Construcciones anexas. Depósito de materiales

Patologías: Acumulación de residuos y vegetación en cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación, limpieza y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobreelevados. Cerramiento parcial del espacio inferior. Corredor perimetral reciente o muy alterado

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Hórreo en finca cerrada



Referencia Nomenclator: 16-04-12-17

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740429 Y=4825952

Referencia Nomenclator: 16-04-12-18

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1830-1870

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta. Carbonera

Uso Actual: Agrario. Estacionamiento de vehículos en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones y apoyos de hierro. Hormigonado del firme. Pérdida de corredor

Elementos Discordantes: Baranda metálica en patín

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto, delimitado por tres muros cuadrangulares

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-04-12-18

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Purticas de acceso al corredor en pared este

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740534 Y=4825879

Referencia Nomenclator: 16-04-12-19

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1740-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Tendejón. Garaje. Caseta

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Revestimiento con planchas de material industrial en el corredor. Hormigonado de firmes

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de tabla revestido. Vértice de la cubierta rematado con botijo

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Antojana abierta

Referencia Nomenclator: 16-04-12-19

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacional N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740534 Y=4825879

Referencia Nomenclator: 16-04-12-20

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta. Construcciones agrícolas

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Adosamiento de construcciones agrarias. Cerramiento del espacio inferior

Elementos Discordantes: Acumulación y depósito de residuos y materiales

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado. Esquineras enterizas

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-04-12-20

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740223 Y=4825675

Referencia Nomenclator: 16-04-12-21

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1750-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor perimetral. Cerramientos en el corredor

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Limpieza y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de tabla con vanos con función de respiradero

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Viaducto de la autovía del Cantábrico



Referencia Nomenclator: 16-04-12-21

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740036 Y=4825650

Referencia Nomenclator: 16-04-12-22

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1840-1890

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Perrera. Caseta

Uso Actual: Agrario. Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Traslado y montaje reciente en el actual emplazamiento

Elementos Discordantes: Cierre parcial con verja metálica en el espacio inferior

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de albañilería

Entorno: Hábitat en diseminado en vega. Desvinculado de vivienda. Viaducto de la autovía del Cantábrico



Referencia Nomenclator: 16-04-12-22

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Traslado reciente

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=739911 Y=4826258

Referencia Nomenclator: 16-04-12-23

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1700-1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Tendejón agrario

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación y mantenimiento de la carpintería del corredor

Elementos Discordantes: Acumulación de materiales en entorno inmediato

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Esquineras enterizas. Despensa

Entorno: Vivienda en diseminado. Explotación ganadera



Referencia Nomenclator: 16-04-12-23

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740988 Y=4826492

Referencia Nomenclator: 16-04-12-24

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1800-1880

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Antojana

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Antena de televisión. Cableados. Caseta de construcción

Patologías: Filtraciones de humedad

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre volumen de mampostería (cuadra). Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de cantería

Entorno: Instalación de materiales y casetas prefabricadas por empresa de construcción. Antojana abierta. Diseminado. Vega

Referencia Nomenclator: 16-04-12-24

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Vinculado a viviendas de interés

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740996 Y=4826498

Referencia Nomenclator: 16-04-12-25

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1700-1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Antojana

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Depósito de materiales de construcción. Caseta prefabricada

Patologías: Humedad. Deterioro de cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de seis pegoyos de madera sobre basas con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de cantería

Entorno: Antojana abierta. Vega y cauce fluvial. Diseminado

Referencia Nomenclator: 16-04-12-25

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Conjunto de interés

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Vinculado a vivienda de interés

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740490 Y=4826446

Referencia Nomenclator: 16-04-12-26

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1840-1880

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Revestimientos con pinturas plásticas

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de cantería. Tallas geométricas y vegetales

Entorno: Vega. Vivienda en diseminado. Antojana cerrada

Referencia Nomenclator: 16-04-12-26

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico y artístico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Conjunto decorativo en colondra oeste (puerta) y sur (purtica del corredor)

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=740905 Y=4826493

Referencia Nomenclator: 16-04-12-27

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Llantero

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1700-1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén de uso agrario en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación de algunos elementos de la carpintería externa

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor de tabla al oeste, barrote sencillo al sur y tabla recortada al este

Entorno: Vivienda en diseminado. Antojana. Vega

Referencia Nomenclator: 16-04-12-27

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Esquineras enterizas

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 255.763 Y: 4.826.238

Referencia Nomenclator: 16-04-12-28

Referencia Catastral: 33016A03211377

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección: Entorno de protección del Camino de Santiago

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Presenta un alto nivel de mantenimiento y conservación con renovación de elementos principales como la cubierta, paramentos, pinturas, etc. En el hastial norte se ha retirado la carga de la fachada.

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: No se aprecian

Medidas de reparación recomendadas: Volver a recubir el hastial norte. Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas vinculado a la tipología de casa de indianos, con numerosos volúmenes y espacios que le dan una gran riqueza compositiva: galerías de doble altura, galería-balcón, galería superior sobre apoyos, etc.

Entorno: Edificaciones dispersas que se adosan a las vías de comunicación.



Referencia Nomenclator: 16-04-12-28

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Representatividad cultural, alto nivel en su riqueza decorativa y lenguaje arquitectónico y valor tipológico alto.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas.
Conservar el diseño de las carpinterías exteriores.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Integrada en una parcela de recreo.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
ACADÉMICA (AC)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 255.811 Y:4.825.785

Referencia Nomenclator: 16-04-12-29

Referencia Catastral: 33016A05400090a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Especial Protección Vega

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Molino de río

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Dos volúmenes anexos. Cuadra-tenada de mampostería de piedra enfrente.

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Remodelación interior total por cambio de uso e incorporación de volumen situado al sur.

Elementos Discordantes: Cubierta de fibrocemento en uno de los volúmenes. Volumen anexo situado al sur del cuerpo principal.

Patologías: Por tratarse de una zona muy umbría, aparición de superficies de musgo en las cubiertas así como humedades en los muros.

Medidas de reparación recomendadas: Reposición de cubierta del pabellón norte en teja similar al pabellón central. Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Volumen prismático de dos plantas de altura y cubierta a dos aguas, que albergaba en su interior la antigua maquinaria del molino. El edificio se sitúa sobre la corriente de agua que discurre por canal inferior al mismo. En distintas fases se le han añadido dos volúmenes adyacentes y simétricos respecto del volumen original central.

Entorno: Entorno de vega, medio natural muy húmedo y umbrío

Referencia Nomenclator: 16-04-12-29

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Preexistencia de una instalación vinculada al régimen de los habitantes de este territorio.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación:
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Conservar la ordenación de volúmenes existente.
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar los muros de piedra de la cuadra anexa.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Buenas posibilidades de recuperación de la cuadra anexa.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 256.306 Y: 4.826.504

Referencia Nomenclator: 16-04-12-30

Referencia Catastral: 33016A03200269a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Casería

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Dos hórreos y un edificio auxiliar.

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Redistribución en cuatro viviendas con incorporación de dos accesos exteriores por escalera a dos de ellas. Heterogeneidad inapropiada de acabados exteriores.

Elementos Discordantes: Chimenea, escaleras exteriores, escaleras exteriores, marquesinas y revestimientos de paramentos exteriores de fachada.

Patologías: Desprendimientos de algunos tramos de aleros, humedades por capilaridad.

Medidas de reparación recomendadas: Labores generales de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas, constituido por dos . Configurado entre muros hastiales, con corredor superior y antojana. Probable ampliación o transformación del cuerpo situado al este (galería superior acristalada). Algunos de los aleros de la cubierta está resuelto con tejaroz.

Entorno: Conjunto de edificio aislado en el territorio y por tanto asimilable a la tipología de quintana.

Referencia Nomenclator: 16-04-12-30

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Valores tipológicos, lenguaje arquitectónico representativo, posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas.
Conservar el diseño y carpintería de los huecos exteriores

Bibliografia: N/D

Observaciones: Edificio anexo sin interés transformado en vivienda.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Capilla de Nuestra Señora de los Remedios

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección: La Ventaniella

Población: Santiago del Monte

Cod. Postal: 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: CT -1

Coordenadas UTM: X: 255,729 Y: 4,826,351

Referencia Nomenclator: 16-04-12-31

Referencia Catastral: 33016A03200380

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección: Incluído en el IPAA (Cast - 26)

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Capilla

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Hacia el XVII

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Dotacional

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Restaurada en 1999

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Capilla de carácter popular y formas elementales de planta rectangular, cubierta a dos aguas con tejas a cobija en zona de alero y pórtico a los pies con columnas de piedra y cubierta a tres aguas con entramado de madera visto y fachada rematada por espadaña de un ojo. La portada es adintelada con recerco de piedra y al interior el espacio se cubre con bóveda de cañón. Los muros son de mampostería cargados y enlucidos con sillares vistos en línea superior de zócalo, imposta bajo alero y cadenas angulares.

Entorno: Aunque exenta y en zona de cierto desnivel se encuentra encajonada entre muro de finca en la zona de cabecera y cuerpo del inmueble con el que limita en la zona de los pies. Por este punto pasa el Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-12-31

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel singular y posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, espadaña y pórtico.

Bibliografia: Diccionario Geográfico de Asturias, p. 885; MARÍN, Liño, p. 299

Observaciones: Se supone que su origen se remonta al siglo XII, aunque no parece conservar restos de esa época y por ese punto pasa el Camino de Santiago. Podría haber estado vinculado a la finca contigua. Destacable espadaña.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Iglesia parroquial de Santiago Apostol

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: CT - 1, carretera acceso La Banda

Coordenadas UTM: X: 255,532 Y: 4,826,676

Referencia Nomenclator: 16-04-12-32

Referencia Catastral: 33016A03100232

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección: Incluída en el IPAA (Cast - 25)

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Iglesia parroquial

Autor: Desconocido

Estilo: Neorrománico

Datación: Origen medieval, 1930- Reconstrucción 1942

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos:

Uso Actual: Dotacional de equipamientos

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Reconstruida en 1942

Elementos Discordantes: Columnillas de fundición del pórtico lateral

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación; sustitución de las columnillas de fundición por pies derechos

Descripción Histórico - Artística: Iglesia de planta casi rectangular con nave única cubierta a dos aguas con ménsulas de madera decorativas bajo el alero volado, transepto y cabecera planos con cubierta a tres aguas con aleros con tejas árabes dispuestas a cobija, dependencias laterales flanqueando la cabecera y pórtico lateral apoyado sobre columnillas de fundición. (*) Cont.

Entorno: Situada exenta al oeste de la CT - 1, en un altozano con hermoso carbayo centenario tras la cabecera y en la vecindad se localiza el cementerio y una hilera de casas.





Referencia Nomenclator: 16-04-12-32

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico, singular y posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición y juego de volúmenes

Bibliografia: Diccionario Geográfico de Asturias, p. 885

Observaciones: Inscripción con fecha 1130 o 1930 en espadaña y lápida en la cabecera. Según pequeño panel informativo del Ayuntamiento de Castrillón la espadaña tiene inscripción con fecha de 1130, pero parece que es de 1930. Las campanas tienen inscripción con la fecha de 1942, lo que permite datar las obras de reconstrucción.

(*) La fachada tiene portada de arco escarzano, óculo en primer piso, línea de imposta, arcos pareados ciegos en el segundo y espadaña bífora con bolas decorativas y cruz de piedra central. La nave, recorrida exteriormente por contrafuertes muy desarrollados, se ilumina con ventanas pareadas de medio punto y la cabecera con hueco de perfil de medio punto abocinado. La obra es de mampostería cargada en la nave y vista en crucero, cabecera y dependencias laterales, y sillar en cadenas angulares y dovelas de la portada.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: El Águila **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera nacional N-632

Coordenadas UTM: X= 741101 Y=4825779

Referencia Nomenclator: 16-04-14-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Interés Agrario (IA)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1800-1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento parcial en espacio inferior

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería con espacio inferior abierto. Corredor de tabla y barrote. Tornaaguas

Entorno: Camino de Santiago. Diseminado



Referencia Nomenclator: 16-04-14-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Vinculación con el Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=739970 Y=4825992

Referencia Nomenclator: 16-04-16-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1820-1880

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Revestimiento y tonos de pintura plástica

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de tabla. Despensa. Pórticos en acceso de corredor. Respiraderos

Entorno: Vivienda en diseminado. Camino de Santiago



Referencia Nomenclator: 16-04-16-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Situación en Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Santiago del Monte **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Nacinonal N-632, desde Piedras Blancas

Coordenadas UTM: X=739651 Y=4825928

Referencia Nomenclator: 16-04-16-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1750-1820

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Antojana cerrada

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor. Terminaciones de obra en los muros inferiores. Revestimientos de pinturas plásticas

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de seis pegoyos, cuatro de cantería y dos intermedios de madera, con el espacio inferior abierto y delimitado por muros bajos. Corredor perimetral de tabla y barrotes sencillos al este

Entorno: Camino de Santiago. Vivienda en diseminado. Antojana cerrada



Referencia Nomenclator: 16-04-16-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Situación en Camino de Santiago

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección:

Población: Omero **Cod. Postal:** 33459

Parroquia: Santiago del Monte

Accesos: Carretera Municipal CT-6

Coordenadas UTM: X: 255.053 Y: 4.825.916

Referencia Nomenclator: 16-04-16-03

Referencia Catastral: 33016A05500071

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Hórreo y pequeña edificación en ruinas.

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Ninguna

Elementos Discordantes: Ninguno

Patologías: Desconchados de pinturas. Deterioro de carpinterías. Humedades. Deformación de la cubierta. Oxidación de herrajes de huecos.

Medidas de reparación recomendadas: Rehabilitación integral.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta cuadrangular y cubierta a cuatro aguas, que presenta galería cerrada entre muros de carga que ocupa la totalidad de la planta primera. Los huecos son de formato vertical tipo balcón. Los aleros de cubierta están realizados en todo su perímetro, salvo en la parte de la galería, con tejaroz.

Entorno: Parte superior de una ladera con predominancia de medio natural, con amplias vistas sobre todo el valle y sus núcleos y el mar.



Referencia Nomenclator: 16-04-16-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Sus características tipológicas. Sus posibilidades de uso. Su ubicación y entorno.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas.
Conservar los sillares pétreos de los huecos exteriores.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Se engloba dentro de una gran parcela cerrada con muria.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Bellamar, nº 17

Población: La Llada

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos:

Coordenadas UTM: X: 257.829 Y:4.829.103

Referencia Nomenclator: 16-05-11-01

Referencia Catastral: 7687004TP5279S

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Equipamiento Privado (EP)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Principios XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Cuerpo de una planta adosado a la trasera

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Se ha revestido la planta de fachada con madera.

Elementos Discordantes: Balaustrada del cierre de la finca, revestimiento de madera de la planta en la fachada. Parabólica y antena de televisión.

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Vivienda de planta rectangular, cubierta a dos aguas con semicopete con caballete paralelo a fachada y buhardilla, fachada con galería acristalada de madera entre cortafuegos, apoyada en pies derechos y huecos adintelados en planta. La obra original es de mampostería con zonas de refuerzo de ladrillo macizo.

Entorno: Tiene finca y se dispone paralela a calle que baja a la playa, caracterizada por la agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la línea de calle. Debido a la proximidad con la playa se concentran en esta zona establecimientos hosteleros y otros vinculados al turismo.

Referencia Nomenclator: 16-05-11-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: conservar galería de madera acristalada y pies derechos de apoyo.

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Dirección: C/ Bellamar, nº 16 y 18

Población: La Llada

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos:

Coordenadas UTM: X: 257.855 Y:4.829.219

Referencia Nomenclator: 16-05-11-02

Referencia Catastral: 7993007TP5279S

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Edificación Abierta 3 plantas (A III)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar pareada

Autor: Desconocido

Estilo: Pintoresco

Datación: Fines XIX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: No se observan

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Cubierta dañada, humedades, pérdida de la carga de los muros, combamiento de galería corredor central, rotura de tablillas de contraventanas exteriores.

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de cubierta, humedades, galería, carpintería y carga de muros

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta cuadrada que engloba sendas viviendas unifamiliares pareadas adosadas por la medianera, desarrollado en bajo, piso y bajocubierta. Recibe tejado a dos aguas con caballete paralelo a fachada, excepto los extremos donde se quiebra y recibe pequeños faldones con caballete vertical al eje en donde el bajocubierta adquiere más altura y que recibe un trabajo esmerado en la carpintería del alero apoyado en jabalcones, frente al resto apoyado en sencillas ménsulas. (*) Cont.

Entorno: El elemento se dispone paralelo y retrasado respecto a la calle que baja a la playa, caracterizada por la disposición de viviendas unifamiliares paralelas a ésta. Debido a la proximidad con la playa se concentran en esta zona establecimientos hosteleros y otros vinculados al turismo.

Referencia Nomenclator: 16-05-11-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, trabajo decorativo de zona de aleros y galería de piso central y carpintería original.

Bibliografia: ÁLVAREZ QUINTANA, Arquitectura de indianos, 1, p. 175

Observaciones: Arquitectura de gusto pintoresquista vinculada al colectivo indiano, aunque parece que estas familias eran burguesas ajenas al fenómeno de emigración a ultramar, que decidieron hacer este doble chalet para el veraneo. Destaca por ser el ejemplo original de esta vivienda unifamiliar pareada que ha sido modificada en el elemento 334 y totalmente alterada en la vivienda siguiente no incluida en el catálogo.

(*) La fachada principal se compone de forma simétrica en torno al cuerpo central con zaguán en bajo, galería abierta en piso con pie derecho y arquillos de madera calados, flanqueado por balcones enrasados con contraventanas exteriores mallorquinas. En el resto de alzados los huecos son adintelados con recercos en piedra en la planta y en madera en piso y bajocubierta (ésta tiene bastante desarrollo en altura). La zona trasera tiene pequeño patio (de 2 metros aproximadamente) con pollo de piedra y hay puerta trasera de acceso. Se conserva la carpinteria palillera de los huecos, con contraventanas interiores en blanco y contraventanas (de ventanas balconeras) exteriores en fachada principal. La obra es de mampostería enlucida en blanco y piedra vista en recercos de huecos de la planta de los alzados laterales y pintada en fachada, en la decoración de zona del alero y corredor se utiliza el contraste de pintura verde y blanca, que se repite en la carpintería. Tiene pequeña zona de terreno de unos 2 o 3 metros alrededor cerrada por cierre de poca altura con reja de hierro dispuesta entre pilares de ladrillo macizo.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Bellamar, nº 20 y 22

Población: La Llada

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.841 Y:4.829.202

Referencia Nomenclator: 16-05-11-03

Referencia Catastral: 7993008TP5279S

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Edificación Abierta 3 plantas (A III)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar pareada

Autor: Desconocido

Estilo: Pintoresco

Datación: Fines XIX

Nº de Plantas: 3

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Residencial plurifamilar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: El bajocubierta se ha transformado en piso de igual altura que el resto y se ha añadido bajocubierta con hueco abierto en los hastiales, se ha unificado y reparado la cubierta a dos aguas con caballete paralelo a fachada.

Elementos Discordantes: Chimenea y balcón volado

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta cuadrada que engloba sendas viviendas unifamiliares pareadas adosadas por la medianera que recibe cubierta a dos aguas con caballete paralelo a fachada y alero volado en madera. En planta se abren huecos adintelados, en el primero destaca la galería central con pie derecho y dos arquillos con trabajo esmerado en maderao rodeada de balcón enrasado a cada lado, el tercero tiene ventanales en arco de medio punto en zona central y ventana casi balconera en un lado y balcón volado en el otro. Se conserva la carpintería en madera original con contraventanas externas en fachada pintadas en negro. Los muros de mampostería están enlucidos. Tiene pequeña zona de terreno de unos 2 o 3 metros alrededor cerrada por cierre de poca altura con reja de hierro dispuesta entre pilares de ladrillo macizo. La zona trasera tiene pequeño patio (2 metros) y puerta de acceso.

Entorno: El elemento se dispone paralelo y retrasado a la calle que baja a la playa, caracterizada por la disposición de viviendas unifamiliares paralelas a ésta. Por un costado tiene paso público escalonado. Debido a la proximidad con la playa se concentran en esta zona establecimientos hosteleros y otros vinculados al turismo.

Referencia Nomenclator: 16-05-11-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, galería de piso central y carpintería original.

Bibliografia: ÁLVAREZ QUINTANA, Arquitectura de indianos, 1, p. 175

Observaciones: Era pareja de la 333 y ha alterado su composición original por el recrecido del piso central y la desaparición de los casetones de los ángulos de fachada.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
ACADÉMICO (AC)

Dirección: C/ Bellamar, nº 36 y38

Población: La Llada **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.744 Y:4.829.028

Referencia Nomenclator: 16-05-11-04

Referencia Catastral: 7790306TP5279S

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 40 viv/Ha (U-40)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar pareada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: Hacia 1950

Nº de Plantas: 3

Elementos Anexos: Recrecido trasero en construcción en una de las viviendas

Uso Actual: Residencial unifamiliar (cada unidad)

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Una de las viviendas está construyendo un volúmen de igual altura a la vivienda en zona posterior, aplacado de azulejo en paramentos laterales del bloque central

Elementos Discordantes: Aplacado de azulejo en muros laterales, elemento trasero en construcción

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Viviendas unifamiliares pareadas de planta rectangular separadas por medianera compuestas por distintos volúmenes. Se sitúa en zona con desnivel por lo que la parte trasera queda prácticamente excavada en el terreno. El cuerpo central de tres pisos y cubierta a dos aguas con caballete perpendicular a fachada, tiene adosado un volumen precedente con garajes en planta, galerías en piso con arco de medio punto y terraza superior con escalera a cada lateral para permitir el acceso al primer piso de la vivienda; los cuerpos laterales de dos alturas y cubierta a tres aguas ciñen ese central y abren vanos adintelados.

Entorno: Localizada en la calle que baja a la playa, caracterizada por la sucesión de viviendas unifamiliares, aisladas o pareadas. Debido a la proximidad con la playa se concentran en esta zona establecimientos hosteleros y otros vinculados al turismo.



Referencia Nomenclator: 16-05-11-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Llada **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Santa María del Mar

Accesos:

Coordenadas UTM: X: 257,555 Y: 4,828,801

Referencia Nomenclator: 16-05-11-06

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda unifamiliar U-15 (15 viv/Ha)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVII - XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario, aperos, vivienda auxiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior

Elementos Discordantes: Vanos del volumen inferior. Carpinterías y revestimientos del mismo. Patín de obra.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta. Adecuación del volumen inferior.

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado con paramentos de obra. Presenta corredor perimetral de tabla y barrote, con tornaaugas al oeste.

Entorno: Se encuentra situado en el interior de una finca y con vivienda exenta inmediata, en un entorno con predominancia de medio natural, en el borde exterior del suelo urbano de Santa María del Mar.

Referencia Nomenclator: 16-05-11-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Posible traslado del mismo.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741715 Y=4827744

Referencia Nomenclator: 16-05-15-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Antojana cerrada

Uso Actual:

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento de obra en el espacio inferior. Patín de obra

Elementos Discordantes: Vanos del espacio inferior. Depósito de materiales

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos, con el espacio inferior abierto. Corredor sin baranda. Jabalcones. Volumen inferior muy desvirtuado

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741718 Y=4827735

Referencia Nomenclator: 16-05-15-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1760-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Garaje en espacio inferior

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior

Elementos Discordantes: Carpintería metálica en espacio inferior. Materiales de obra en paramentos

Patologías: Humedades. Deterioro de cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta. Restauración de policromía

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado. Corredor sin baranda. Jabalcones. Patín de cantería

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana abierta





Referencia Nomenclator: 16-05-15-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico destacables

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Buena factura de tallas. Policromía original al agua

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741698 Y=4827590

Referencia Nomenclator: 16-05-15-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Antojana

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Puerta no original. Incorporación del corredor

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas. Acumulación de materiales

Patologías: Humedades. Deterioro de cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de tabla (oeste) y barrote sencillo

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Algunas características arcaicas en elementos estructurales

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741703 Y=4827569

Referencia Nomenclator: 16-05-15-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVII-XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de corredor. Hormigonado de firmes

Elementos Discordantes: Barnices plásticos en revestimiento. Cerramiento de finca

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de cantería. Elementos estructurales de gran escuadría

Entorno: Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Carácter arcaico de caja y buena factura de estructura

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741761 Y=4827508

Referencia Nomenclator: 16-05-15-05

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1760-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Maquinaria agrícola en espacio inferior

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación antigua del corredor. Recrecido del cerramiento inferior

Elementos Discordantes: Pintura plástica

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto y parcialmente delimitado por muros. Corredor perimetral de tabla y barrote sencillo

Entorno: Antojana cerrada. Explotación ganadera





Referencia Nomenclator: 16-05-15-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Patín de cantería

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741743 Y=4827467

Referencia Nomenclator: 16-05-15-06

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Residencial

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Cerramiento del espacio inferior a principios del S. XX para uso residencial

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado. Corredor perimetral de tabla y tornaaguas al norte. Patín de cantería con portillo

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de suo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741860 Y=4827571

Referencia Nomenclator: 16-05-15-07

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Caseta

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Reciente renovación del corredor

Elementos Discordantes: Barnices plásticos en revestimientos. Firmes de hormigón

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote torneado. Patín de sillería

Entorno: Vivienda en diseminado. Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Rehabillitación reciente de cubierta, colondra y corredor

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741906 Y=4827662

Referencia Nomenclator: 16-05-15-08

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1777

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario. Leñera en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovaciones antiguas en corredor y baranda. En proceso de rehabilitación decubierta

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de tabla recortada y barrote. Despensa. Tallas de buena factura, abanicos y motivos geométricos

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-08

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico destacidos. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Fecha tallada en liño. Corresponde a reparación o traslado

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741718Y=4827735

Referencia Nomenclator: 16-05-15-09

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Recrecidos de muros del espacio inferior

Elementos Discordantes: Remates de albañilería. Revestimiento del mandil. Encalado

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con el espacio inferior parcialmente abierto. Corredor perimetral de aspas, tabla y tornaaguas al norte y oeste

Entorno: Trasera de vivienda. Finca cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-15-09

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)



Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=742048 Y=4827546

Referencia Nomenclator: 16-05-15-10

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior

Elementos Discordantes: Materiales prefabricados en paramentos del cuerpo inferior. Carpintería metálica

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado de obra. Corredor perimetral de tablatornaaguas al norte. Volumen inferior de uso agrario

Entorno: Habitat en diseminado. Antojana cerrada



Referencia Nomenclator: 16-05-15-10

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Sao Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741161 Y=4827564

Referencia Nomenclator: 16-05-15-11

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Chalet en finca cerrada. Construcciones agrarias

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Procedente de traslado

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas en colondra

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior abierto. Corredor perimetral de barrote, con tornaaguas al norte y despensa. Puertas de paños sencillos cuadrangulares

Entorno: Chalet en finca cerrada. Explotación ganadera. Hábitat en diseminado. Edificio religioso



Referencia Nomenclator: 16-05-15-11

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741169 Y=4827583

Referencia Nomenclator: 16-05-15-12

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1800-1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Construcciones agrarias

Uso Actual: Agrario. Almacén en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Traslado. Cuerpo inferior reciente

Elementos Discordantes: Cuerpo inferior de estructura de hormigón. Vanos y carpinterías del cuerpo inferior. Encalado y pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubiertas

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre un volumen inferior muy desvirtuadas, con paramentos de obra. Corredor perimetral de barrotes torneados

Entorno: Chalet en finca cerrada. Explotación ganadera. Hábitat diseminado. Edificio religioso



Referencia Nomenclator: 16-05-15-12

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Procedente de traslado

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741169 Y=4827583

Referencia Nomenclator: 16-05-15-13

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1750-1790

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Antojana. Caseta

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramienot o reforma del espacio inferior a principios del S. XX

Elementos Discordantes: Hormigonado de firmes. Elementos prefabricados en el entorno,. Pinturas plásticas

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubiertas

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobre un volumen inferior de obra. Corredor perimetral de tabla, con baranda elevada y tornaaguas. Despensa

Entorno: Antojana cerrada. Poblamiento en diseminado





Referencia Nomenclator: 16-05-15-13

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta de pequeños casetones en resalte con tallas de buena factura de motivos vegetales barrocos

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 237.117 Y: 4.827.612

Referencia Nomenclator: 16-05-15-14

Referencia Catastral: 33016A02413081a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Escalera exterior de un tramo.

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: La escalera exterior probablemente vinculada a una división interior de la vivienda y a un cambio de uso de la tenada-pajar a vivienda.

Elementos Discordantes: Revestimiento cerámico de la escalera exterior. Tendidos aéreos de energía eléctrica por elementos de fachada.

Patologías: Humedades, fisuraciones en hastiales.

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento. Sustitución de pavimento de escalera exterior por uno más acorde con el diseño del edificio.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas, integrado por dos cuerpos conformados entre muros cortafuegos. En planta primera uno de los cuerpos presenta corredor, mientras que el otro está cerrado; a su vez, en planta baja ambos cuerpos poseen antojana. Los muros hastiales presentan huecos de menor formato.

Entorno: Conjunto de edificaciones tipo barrio rural situado a media ladera.





Referencia Nomenclator: 16-05-15-14

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas.
Conservar material y diseño de las carpinterías exteriores.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Tiene espacios libres contiguos con cierres livianos.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Ermita de San Adriano

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Dirección:

Población: San Adriano **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 5

Coordenadas UTM: X: 257,512 Y: 4,827,509

Referencia Nomenclator: 16-05-15-15

Referencia Catastral: 33016A03400094

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección: Incluído en el IPAA (Cast - 10)

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Ermita

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Origen en el XII, obra de los años 40.

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Cuerpo adosado en lateral hacia la cabecera

Uso Actual: Dotacional de equipamientos

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Sufrió un incendio en el 1936 y posteriormente fue casi construida de nuevo. Restaurada en 1999

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Ermita de sillarejo de planta en L cubierta a dos aguas y coronada por sencilla espadaña de un ojo formada por nave única, con cuerpo macizo a los pies sobresaliente en planta que se cubre de forma independiente con cubierta de una vertiente y tejaroz desarrollado en dos alturas, la inferior es accesible mediante tres puertas al exterior, en arcos en mitra, que se corresponden con una planta baja diáfana de suelo enchinarrado; el piso es accesible desde pórtico lateral y recibe luz por ventanas de escaso tamaño, entre las cuales se dispone una placa labrada con armas (ver observaciones). (*) Cont.

Entorno: Situada exenta en mitad de la ladera del cordal que separa los ríos Fontaniella y Ferrería, con finca alrededor cerrada por murete de piedra a media altura y vallas de madera en una zona de escasa densidad constructiva. Es una zona de poblamiento disperso con caserías tradicionales y edificaciones de factura moderna.



Referencia Nomenclator: 16-05-15-15

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel singular y artístico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición.

Bibliografia: BURGOS, "Castrillón", p. 37; Diccionario geográfico de Asturias, p. 630. MADOZ, Asturias, p. 252; MARÍN, Liño, p. 292

Observaciones: En la placa de forma cuadrada se labran en los ángulos cruces flordelisadas (sup.) de malta y griega (inf., izda. y dcha. respectivamente. Un motivo circular define dos campos partidos por una cadena, en el que se representan esquemáticamente una mitra papal o tiara obispal y un brazo portador de un báculo, acompañados ambos por flores de lis. Es lógico que aparezcan cruces y flores del lis propias del Císter, puesto que se trata de un templo relacionado con la orden benedictina y símbolos asociados a un santo papa u obispo, como es San Adriano; el obispo santificado sufrió martirio lo que explicaría la presencia de las cadenas. Celebra una popular romería el 8 de septiembre. Puede haber formado parte de las propiedades del Monasterio de Belmonte.

(*) Paralelo a la nave se dispone cabildo lateral cubierto por la prolongación del faldón de ésta con toscos pilares de apoyo. En el alzado lateral sur hay arco de medio punto ciego en el que se abre puerta de acceso adintelada y se acusa cuerpo en planta a la altura de la cabecera. El acceso, tras el cuerpo a los pies, es en arco rebajado y se inscriben cruces en la clave y dovelas laterales.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Siega **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Desvío del camino rural desde Santo Adriano

Coordenadas UTM: X=741622 Y=4827166

Referencia Nomenclator: 16-05-16-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privado

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Construcciones agrícolas

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Adosaminento de casetas agrícolas

Elementos Discordantes: Cubierta de fibrocemento en volumen anexo. Cableados

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería, emplazado sobre volumen de mampostería. Corredor perimetral de barrote torneado y tabla al norte

Entorno: Hábitat diseminado. Vega

Referencia Nomenclator: 16-05-16-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Siega **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Desvío del camino rural desde Santo Adriano

Coordenadas UTM: X=741631 Y=4827161

Referencia Nomenclator: 16-05-16-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privado

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Cubierta de fibrocemento en volumen anexo

Patologías: Humedades en colondra

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre seis pegoyos de cantería con volumen inferior de mampostería. Corredor perimetral de tabla con baranda muy elevada. Esquineras enterizas

Entorno: Poblamiento en diseminado. Vega

Referencia Nomenclator: 16-05-16-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Notable escuadría de los elementos estructurales

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Siega **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Desvío del camino rural desde Santo Adriano

Coordenadas UTM: X=741639 Y=4827140

Referencia Nomenclator: 16-05-16-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección de Vega (EPV)

Otra Protección:

Titularidad: Privado

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Corral

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Sustitución de colondra por tabiques de ladrillo macizo a principios del S. XX. Corredor de la misma época

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre cuatro pegoyos de cantería emplazado sobre cuerpo inferior de mampostería. Paramentos de ladrillo revocado. Corredor perimetral de aspas y tablas al norte

Entorno: Poblamiento en diseminado. Vega

Referencia Nomenclator: 16-05-16-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: La Cadornia

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741239 Y=4827594

Referencia Nomenclator: 16-05-19-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Jardín

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas en revestimientos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre volumen inferior. Corredor perimetral con tornaaguas y tabla calada al sur

Entorno: Vivienda unifamiliar de tipo semiurbano de principios del S. XX



Referencia Nomenclator: 16-05-19-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741718 Y=4827735

Referencia Nomenclator: 16-05-19-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Caseta

Uso Actual: Agrario y caseta de aperos

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior. Adosamiento de volúmenes

Elementos Discordantes: Caseta adosada. Tubo de chimenea. Pavimentación de albañilería. Elementos prefabricados

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos, con espacio inferior cerrado . Corredor perimetral con tornaaguas y tabla calada al sur

Entorno: Alineación de viviendas tradicionales en hilera. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)



Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741137 Y=4827629

Referencia Nomenclator: 16-05-19-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Lavadero. Depósito de agua

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Apoyos de trabes reforzados con postes

Elementos Discordantes:

Patologías: Pérdida de cubierta en ángulo suroeste. Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Corredor de barrote torneado y mandil al oeste

Entorno: Vivienda en medianera. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741127 Y=4827607

Referencia Nomenclator: 16-05-19-04

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario. Leñera en espacio inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Apoyo de obra en trabe

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cinco pegoyos (cuatro de cantería y uno de madera), con espacio inferior libre. Mandil al oeste y sur. Patín de cantería

Entorno: Alineación de viviendas tradicionales. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-04

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741126 Y=4827691

Referencia Nomenclator: 16-05-19-05

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1780-1850

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Residencial

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Supresión del corredor original. Apoyos verticales en alero

Elementos Discordantes: Carpintería del espacio inferior

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería, con espacio inferior cerrado. Corredor perimetral original ha sido desmontado, persistiendo los apoyos inferiores por formar parte del cuadro de trabes

Entorno: Vivienda unifamiliar en finca cerrada



Referencia Nomenclator: 16-05-19-05

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Procedente de traslado reciente

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741256 Y=4827679

Referencia Nomenclator: 16-05-19-06

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario. Almacén

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Traslado. Incorporación o renovación del corredor a finales del S. XIX

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades. Vegetación en cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Trabe reforzada con un apoyo de obra.Corredor de barrote torneado al este y sur

Entorno: Finca cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-19-06

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741407 Y=4827860

Referencia Nomenclator: 16-05-19-07

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra. Construcciones agrarias

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovaciones antiguas del corredor

Elementos Discordantes: Acumulación de materiales

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Corredor perimetral de barrote y aspas. Tornaaguas al norte. Despensa

Entorno: Trasera de vivienda. Finca cerrada



Referencia Nomenclator: 16-05-19-07

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741293 Y=4827978

Referencia Nomenclator: 16-05-19-08

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1790-1830

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de tornaaguas, corredor y cubierta

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta. Restauración de pinturas en talla

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de dos pegoyos de cantería y dos de ladrillo macizo, con espacio inferior diáfano. Corredor de barrote torneado y tabla, con tornaaguas al oeste. Patín de ladrillo macizo

Entorno: Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-08

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta y purtica tallada con motivos geométricos y vegetales

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741345 Y=4828025

Referencia Nomenclator: 16-05-19-09

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1790-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Cuarto de baño en espacio inferior

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Cerramiento en tres partes del espacio inferior

Elementos Discordantes: Cuarto de baño. Acumulación de materiales en espacio inferior

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de madera, con espacio inferior cerrado en tres partes. Aleros bien desarollados

Entorno: Antojana cerrada



Referencia Nomenclator: 16-05-19-09

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de suo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741387 Y=4828163

Referencia Nomenclator: 16-05-19-10

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1800-1860

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Garaje

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento en la década de 1940 del espacio inferior. Jabalcones

Elementos Discordantes: Casetas adosadas. Terraza sobre la cubierta de caseta contigua. Depósito de materiales

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior de obra y mampostería. Puerta con paños cuadrangulares sencillos

Entorno: Antojana abierta

Referencia Nomenclator: 16-05-19-10

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Corredor con baranda de barrotes torneados y rectos

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741718 Y=4827735

Referencia Nomenclator: 16-05-19-11

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1770-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Gallinero. Corral

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Elementos de albañilería y prefabricados en el entorno inmediato

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera con siete pegoyos (seis de cantería y uno de madera), con espacio inferior libre delimitado por muro bajo de mampostería. Corredor torneado con tornaaguas y despensas al norte

Entorno: Antojana abierta

Referencia Nomenclator: 16-05-19-11

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741496 Y=4828260

Referencia Nomenclator: 16-05-19-12

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1770-1800

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra

Uso Actual: Agrario. Cuadra en el volumen inferior

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Cerramiento inferior de mampostería

Elementos Discordantes: Patín de obra

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Reparación y mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior parcialmente ocupado por volumen de mampostería (cuadra)

Entorno: Agrupación de viviendas tradicionales. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-12

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741496 Y=4828233

Referencia Nomenclator: 16-05-19-13

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1750-1830

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de barandas de corredor

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla recortada. Patín de cantería

Entorno: Agrapación de viviendas tradicionales. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-13

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Roseta hexapétala tallada como respiradero calado

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741473 Y=4828222

Referencia Nomenclator: 16-05-19-14

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1769

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación reciente de cubierta

Elementos Discordantes: Argamasa en cubierta, tabla muy ancha en la línea de alero

Patologías: Exceso de cemento en cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación del piso del corredor. Eliminación o reducción de argamasa en cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera cuatro pegoyos de cantería y dos de madera sobre muro bajo, con espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla recortada y barrote recto

Entorno: Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-14

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico. Cronología

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Puerta tallada con aspas y rombos en resalte

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741718 Y=4827735

Referencia Nomenclator: 16-05-19-15

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1760-1790

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Incorporación de corredor

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo sobre muretes, con cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior abierto. Corredor con tornaaguas al norte y oeste. Despensa

Entorno: Antojana y vivienda diseminada

Referencia Nomenclator: 16-05-19-15

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Sucesión de semicírculos en liño. Puerta con aspas de talla profunda

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741493 Y=4828037

Referencia Nomenclator: 16-05-19-16

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Casona

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Pinturas plásticas en revestimientos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Corredor perimetral de barrote torneado, con tornaaguas

Entorno: Casona de finales edl S. XIX de carácter semiurbano



Referencia Nomenclator: 16-05-19-16

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Emplazado en finca cerrada

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741604 Y=4828122

Referencia Nomenclator: 16-05-19-17

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías: Daños estructurales recientes en liños y cubierta por humedades

Medidas de reparación recomendadas: Desbroce de vegetación. Reparación de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería, con espacio inferior libre. Corredor perimetral de tabla y tabla calada en el costado este. Patín de cantería

Entorno: Vivienda tradicional en proceso de rehabilitación

Referencia Nomenclator: 16-05-19-17

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741545 Y=4828291

Referencia Nomenclator: 16-05-19-18

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Traslado o reforma a principios del S. XX. Jabalcones

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre cuatro columnas de ladrillo macizo, con el espacio inferior abierto y parcialmente delimitado por muros

Entorno: Iglesia parroquial. Antojana abierta



Referencia Nomenclator: 16-05-19-18

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741627 Y=4828298

Referencia Nomenclator: 16-05-19-19

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Casona

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Pegoyos de ladrillo de principios del S. XX

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de ladrillo macizo revocado, con el espacio inferior diáfano. Escuadrías notables en los elementos estructurales

Entorno: Iglesia parroquial. Antojana cerrada. Casona





Referencia Nomenclator: 16-05-19-19

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Alero muy desarrollado

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: La Moral

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741748 Y=4828582

Referencia Nomenclator: 16-05-19-20

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: SNU de Especial Protección Paisajística (EPP)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: 1880-1900

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de ladrillo macizo, con el espacio inferior diáfano. Vertientes de cubierta elevadas

Entorno: Casería. Vivienda en diseminado





Referencia Nomenclator: 16-05-19-20

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Ejemplo representativo de la última generación de graneros, con formas cúbicas y volúmenes más pesados

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741676 Y=4828332

Referencia Nomenclator: 16-05-19-21

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Restauración reciente, con sustitución de parte de las colondras y renovación de la cubierta

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre cuatro columnas de ladrillo macizo, con el espacio inferior abierto. Jabalcones

Entorno: Iglesia parroquial. Finca cerrada





Referencia Nomenclator: 16-05-19-21

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Talla de cruz griega, con ocho brazos, rematada en semicírculos, policromados

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741709 Y=4828214

Referencia Nomenclator: 16-05-19-22

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: 1790-1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Casona. Construcciones auxiliares

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes:

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de ocho pegoyos de cantería levantada sobre un cuerpo inferior de mampostería. Corredor perimetral de barrote torneado

Entorno: Casona con cierre elevado de mampostería



Referencia Nomenclator: 16-05-19-22

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y etnográfico

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Conjunto de tallas en colondra. En el costado oeste, talla de viril o expositor eucarístico

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741545 Y=4828291

Referencia Nomenclator: 16-05-19-23

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones

Elementos Discordantes:

Patologías: Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior diáfano

Entorno: Antojana abierta. Agrupación de viviendas

Referencia Nomenclator: 16-05-19-23

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: Espacios inmediatos bien conservados

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección: Linares

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera municipal CT-1 desde Santiago del Monte

Coordenadas UTM: X=741851 Y=4829060

Referencia Nomenclator: 16-05-19-24

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad:

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Caseta

Uso Actual: Agrario. Residencial

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Cerramiento del espacio inferior. Adosamiento de casetas para uso residencial

Elementos Discordantes: Revocos y pinturas plásticas. Agregación desordenada de volúmenes. Firmes de hormigón. Cableados. Canalones. Vanos y carpinterías

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de cantería, con el espacio inferior cerrado. El volumen inferior aparece muy desvirtuado en terminaciones, vanos y carpinterías

Entorno: Antojana cerrada. Agrupación de viviendas

Referencia Nomenclator: 16-05-19-24

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 256.924 Y: 4.828.018

Referencia Nomenclator: 16-05-19-25

Referencia Catastral: 33016A02500098

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: 1910

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Hórreo y cuadra, actualmente adaptada para su uso como vivienda.

Uso Actual: Vivienda aislada

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Retirada de cargas en paramentos dejando la mampostería pétrea y los recercos de ladrillo macizo de la ventanas vistos. Cambio de uso del edificio anexo a vivienda.

Elementos Discordantes: No obstante la desaparición de un elemento constructivo original del edificio, tal cual eran los revestimientos de los paramentos exteriores, podría aceptarse dicho cambio.

Patologías: No se aprecian

Medidas de reparación recomendadas: Volver a la primitiva disposición del edificio (reposición de cargas). Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Edificio con volumen cúbico y cuerpo adosado tipo mirador adosado de fábrica, con cubierta a dos aguas. Huecos de factura vertical tipo balcón y de excelente factura constructiva. Tanto los esquinales como los cercos de los huecos están ejecutados en ladrillo macizo, mientras que la plementería de los muros es de mampostería pétrea.

Entorno: Excelentes condiciones paisajísticas de la vega de naveces con varias fincas de porte similar.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-25

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Notable calidad en su condición constructiva, ejemplar notable y sociológicamente representativo. Posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas, cubierta de madera, diseño de huecos y edificaciones auxiliares.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Edificaciones auxiliares de interés.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 256.651 Y: 4.827.600

Referencia Nomenclator: 16-05-19-26

Referencia Catastral: 33016A03111009

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Deconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta abuardillado

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Aceptable

Intervenciones y Transformaciones: Nivel inferior sin revestimiento de cargas y con añadido de aplacados de piedra.

Elementos Discordantes: Aplacados pétreos en paramentos de la planta baja.

Patologías: No se aprecian.

Medidas de reparación recomendadas: Ninguna

Descripción Histórico - Artística: Edificio de volumen compacto con cubierta a dos aguas, que presenta galería acristalada al sur sobrevolada sobre antojana. La fachada principal presenta huecos de formato vertical tipo balcón. La parcela, con la que forma una unidad, está cerrada parcialmente con una muria de piedra.

Entorno: Está incluida en una parcela de grandes dimensiones con cierre de distintas facturas constructivas



Referencia Nomenclator: 16-05-19-26

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Representatividad cultural. Perteneciente a un conjunto de parcelas con cierre. Tipología característica.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas, decoraciones de aleros y cierre de parcela.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Cerrada parcialmente por una muria de piedra.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 256.837 Y: 4.828.174

Referencia Nomenclator: 16-05-19-27

Referencia Catastral: 33016A02500116

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda adosada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: Anterior a 1860.

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Hórreo

Uso Actual: Deshabitado

Estado Conservación: Medio, con ausencia de mantenimiento

Intervenciones y Transformaciones: En la antojana se introdujo un lavadero de fábrica de ladrillo así como pie derecho metálico de sección tubular para partir el vano de la galería superior.

Elementos Discordantes: Lavadero, antenas de televisión.

Patologías: Humedades en hastiales, desprendimiento de tejas del perímetro de la cubierta.

Medidas de reparación recomendadas: Restauración integral para obtención de habitabilidad uso original.

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta casi cuadrangular, asentado en la pendiente, con cubierta a dos aguas y corredor en planta superior que incorpora baño en un extremo del mismo. Presenta estructura de muros hastiales de piedra tipo cortafuegos con pequeños huecos de iluminación en los mismos.

Entorno: Formando parte de barrio rural, asentado en pendiente, dentro del sector norte del núcleo de naveces. Calidad ambiental media.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-27

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico (leves transformaciones).

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas, barandilla de madera de la galería y azulejo censal.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Ejemplar digno de actuación pública. Presenta azulejo censal de 1860.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
AMBIENTAL (A)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 256.647 Y: 4.828.107

Referencia Nomenclator: 16-05-19-28

Referencia Catastral: 33016A02500119a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: PRIVADAPrivada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación:

Nº de Plantas: 2

Elementos Anexos: Edificio de garaje

Uso Actual: Residencial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Renovación de acabados de pintado de muros.

Elementos Discordantes: Acometida de energía eléctrica. Chimenea. Cierre de parcela con pilastras de planta cuadrada de ladrillo cara vista.

Patologías: No se aprecian.

Medidas de reparación recomendadas: Labores de conservación y mantenimiento. Retirada de tendidos aéreos. Repaso general de la cubierta. Empleo de revestimiento de fachadas más acorde con su carácter (pinturas al silicato, morteros de cal, etc.).

Descripción Histórico - Artística: Edificio de planta rectangular apoyado en terreno con ligera pendiente. Tiene cubierta a dos aguas con buhardilla. Incorpora galería cerrada en su frente más largo apoyada sobre muros cortafuegos y centrada en la fachada. Presenta huecos de menor formato en hastial coincidente con vía pública.

Entorno: Zona del núcleo de naveces con terreno en pendiente, vistas abiertas y en la proximidad de pequeñas agrupaciones tipo barrio rural.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-28

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico y sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:
Ocupación: Perímetro edificación existente
Altura: Edificación existente
Posición de la edificación:
Se conservarán alineaciones interiores y exteriores
Condiciones estéticas y compositivas:
Conservar la composición de fachadas y cubiertas.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Edificaciones anexas sin interés

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Villa Luján

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 34

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.471 Y:4.828.692

Referencia Nomenclator: 16-05-19-29

Referencia Catastral: 7687008TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección: Incluída en el IPAA (Cast - 8)

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Ecléctico

Datación: 1890-1910

Nº de Plantas: 3 y 2

Elementos Anexos:

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Ha sido reparado el tejado con teja cerámica industrial, pero no se ha sustituido su estructura de madera, aunque ha perdido la crestería cerámica decorativa. Se ha cerrado un volumen bajo la galeria.

Elementos Discordantes: Cable eléctrico recorriendo parte del paramento lateral

Patologías: Grietas en las cargas de los muros y pérdida del enlucido en algunas zonas dispersas; cierto hundimiento de la armadura de cubierta

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de carga y enlucido de muros, vigilancia de armadura de madera y reparación de crestería cerámica.

Descripción Histórico - Artística: Vivienda con planta en L de brazo corto configurada por dos volúmenes, el mayor con cubierta a dos aguas y caballete paralelo a la fachada que se dispone siguiendo la línea de la carretera con dos pisos y galería acristalada sobre columnas de fundición en el piso del alzado oeste y terraza volada sobre columnillas de fundición al este; el otro cuerpo se dispone transversalmente, tiene una altura más y su muro muy calado por vanos rasgados con alfeizares de fundición, carpintería de doble hoja y recercos decorativos de talante clasicista. Jabalcones de madera de apoyo al alero volado

Entorno: Rodeada de gran finca con palmeras



Referencia Nomenclator: 16-05-19-29

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico, nivel singular, nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas de la composición de fachada, la galería de madera acristalada apoyada sobre columnillas de fundición y carpintería de doble hoja y contraventanas interiores, jabalcones en forma de compás del alero

Bibliografia: Diccionario geográfico de Asturias, p. 630; MARÍN, Liño, p. 294 y 295

Observaciones: Ejemplo de arquitectura de indianos

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Iglesia parroquial de San Román de Naveces

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección: Barrio El Cenizal

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257,100 Y: 4,828,383

Referencia Nomenclator: 16-05-19-30

Referencia Catastral: 33016A00600005

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección: Incluída en el IPAA (Cast - 9)

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Iglesia parroquial

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: 1767

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos: Cuerpo adosado a un lateral de la cabecera con función de sacristía y cuerpo adosado al lateral

Uso Actual: Dotacional de equipamientos

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Obras en la cubierta del pórtico

Elementos Discordantes: Estructura de vigas de acero doble T vista para soportar la cubierta del pórtico; canalón recorriendo zona central de la cabecera.

Patologías: Pérdida de carga en los muros de la cabecera y del cuerpo lateral con cierta humedad, perdida de pintura en zonas dispersas.

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de carga y enlucido, restitución de estructura de madera de apoyo al pórtico. Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Iglesia de planta rectangular con brazos del transepto y cabecera plana de una nave con pórtico lateral apoyado en columnas de piedra dispuestas sobre pequeño murete y torre a los pies con sillares en esquinas, transitable en su planta inferior, con dos ojos geminados para campanas y cubierta con faldones de pronunciada pendiente de forma de chapitel, a la que se adosan sendos cuerpos en lateral de la cabecera y lateral opuesto al cabildo. La nave cubre al exterior a dos aguas y al interior con bóveda de lunetos, la cabecera a tres y con crucería.

Entorno: Ubicada exenta en zona con cierto desnivel inserta en plaza. Este pueblo se caracteriza por un poblamiento disperso agrupado en barrios, éste se define por la agrupación de elementos de la época moderna.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-30

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico, singular y posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, disposición de volúmenes destacados en planta y altura y torre campanario

Bibliografia: BURGOS, Gran Atlas, pp. 37 y 43; Diccionario geográfico de Asturias, p. 630; MADOZ, Asturias, p. 252; MARÍN, Liño, pp 291-292

Observaciones: Sobre el dintel de la puerta de acceso conserva fecha de edificación. La parroquia está documentada desde el año 857. Sigue el tipo de iglesia parroquial asturiana del XVIII e introduce elementos de tradición gótica. La torre es similar a la de la iglesia de Soto de Luiña.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Casa de los Prada

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección:

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 256,856 Y: 4,828,044

Referencia Nomenclator: 16-05-19-31

Referencia Catastral: 33016A03100001a, b y c

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Casa unifamiliar aislada y torre

Autor: Desconocido

Estilo: Barroco

Datación: Primera mitad del XVIII

Nº de Plantas: 3

Elementos Anexos: Ninguno

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Parece que el ala de caballerizas que conforma la planta en L estaba separada de la torre por un callejón que actualmente es un volumen cerrado de dos pisos

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Conjunto de casa de planta rectangular con torre adosada con cuerpo de menor altura dispuesto transversalmente adosado a la torre generando planta L con patio interior. El cuerpo principal es de dos pisos con cubierta a dos aguas y caballete paralelo a fachada con tejaroz, el alzado principal se orienta al este y se compone de puerta de acceso y ventanas adinteladas abiertas de forma regular y en la fachada posterior, hacia el patio, presenta planta abierta porticada con columnas de piedra, sobre la que se abre un cuerpo volado con un hueco corrido apaisado en zona central. (*) Cont.

Entorno: Casa exenta emplazada en terreno con cierto desnivel y rodeada de finca cerrada por murete de piedra con patio abierto al oeste y jardín cuidado, en el inicio de la carretera de ascenso a la parroquia de Bayas





Referencia Nomenclator: 16-05-19-31

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, carpintería en madera, alero con teja a cobijo, escudo nobiliario

Bibliografia: BURGOS, Gran Atlas, p. 43; Diccionario geográfico de Asturias, p. 631; SARANDESES, pp. 294 y 333 a 335, figuras 1259 a 1261 y 1313.

Observaciones: Familia que sobresale desde la primera mitad del XVIII, en la que destaca Andrés de Prada y de las Alas. El escudo no corresponde sin embargo con las armas de los Prada, sino con un modelo bastante extendido de los Quirós o Bernardo de Quirós. Presenta dos llaves enlazadas por abajo por sus anillos y tres luneles de gules, en palo, a cada costado de éstas; tres lises, uno en jefe y las otras dos juntas bajo las llaves.

(*) La torre cuadrada tiene semisótano y dos pisos y cubre a cuatro aguas con las tejas dispuestas a cobija; presenta en el alzado norte un escudo labrado en buen sillar con tarja formando espirales y timbre de yelmo, con las armas de la familia (ver observaciones) sobre el balcón al ras abierto. Los muros de ésta son de mampostería vista con sillares en ángulos y recercos de los huecos cuadrados que se abren regularmente en los distintos alzados. El cuerpo de antiguas caballerías se une a la torre por una zona con dos pisos, pero el resto tiene piso y bajocubierta, cubre a dos aguas y tienen huecos abiertos con carpintería palillera en madera similar a la del resto de la obra.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Bar Junquera

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 91

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257,224 Y: 4,828,320

Referencia Nomenclator: 16-05-19-32

Referencia Catastral: 33016A02400146

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada con bar en planta baja

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Primera o segunda década del XX

Nº de Plantas: 2 +bajocubierta

Elementos Anexos: Cuerpos adosados a los laterales y en la zona trasera

Uso Actual: Residencial unifamiliar y comercial

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Se adosó en los años 40 un cuerpo lateral de dos plantas con bajocubierta y patio para sala de baile y posteriormente cuerpos añadidos de una planta por el otro lateral y zona trasera. Este conjunto de modificaciones ha mixtificado el volumen primitivo del edificio, impidiendo en gran medida el reconocimiento e identificación de sus cualidades arquitectónicas.

Elementos Discordantes: Tejadillo de fibrocemento en fachada y añadido lateral de los años cuarenta

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación , retirada de tejadillo de fibrocemento

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar de planta rectangular con bar en la planta, cubierta a dos aguas con caballete paralelo a fachada con casetón en cada faldón y alero volado. La fachada principal, paralela a la carretera, tiene galería acristalada en madera y los huecos adintelados con carpintería palillera. (*) Cont.

Entorno: Paralela a carretera como el resto de inmuebles de su entorno.





Referencia Nomenclator: 16-05-19-32

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, galería y carpintería original en madera.

Bibliografia: N/D

Observaciones: (*) La obra es de ladrillo macizo y mampostería que se carga y enluce en blanco y granate, haciendo dibujos decorativos de rombos en la zona de fachada de la planta y en el casetón. Tiene cuerpo original adosado al lateral de una planta con gran portón de acceso un poco retrasado de línea de fachada. El resto de cuerpos son posteriores, el más desarrollado es el del otro lateral con escalera de acceso a piso, terraza, semisótano y patio.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Salón Zarabanda

Grado Protección: AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257,306 Y: 4,828,389

Referencia Nomenclator: 16-05-19-33

Referencia Catastral: 33016A02400148

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Equipamiento Privado (EP)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Sala de baile

Autor: Desconocido

Estilo: Ecléctico

Datación: 1923

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos:

Uso Actual: Almacén de aperos y garaje en semisótano

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: La carpintería de los huecos sólo permanece en fachada, ha sido falseada en el resto de huecos y algunos han sido cegados.

Patologías: Mal estado de la cubierta, pérdida de la carga de los muros en todos los alzados, mal estado de la carpintería y rotura de cristales

Medidas de reparación recomendadas: Rehabilitación integral (Reparación cubierta, carga de muros, carpintería y cristales rotos y abertura de ventanales cegados)

Descripción Histórico - Artística: Sala de fiestas de planta cuadrada, en zona de desnivel aprovechada para abrir amplio semisótano en zona posterior con espacio dividido por gruesos pilares de ladrillo macizo con función estructural, cubierta a cuatro aguas y caballete poco desarrollado perpendicular a fachada; el arranque de los muros es de piedra y en la zona de planta son de ladrillo macizo cargados. (*) Cont.

Entorno: Tiene finca y se dispone en una zona de agrupación de inmuebles unifamiliares o dotacionales dispuestos paralelos a la carretera.





Referencia Nomenclator: 16-05-19-33

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición y el remate decorativo sobre cornisa

Bibliografia: N/D

Observaciones: Fue salón de baile hasta finales de los 50 aproximadamente. En la zona de la peinete parece que tenía letrero.

(*) Se abren vanos de perfil cuadrado en laterales (con contrafuertes entre ellos) y en la fachada principal, paralela a carretera, se abre gran portón central flanqueado por vanos rasgados (uno a cada lado) enmarcados por molduras. La fachada, enmarcada por pilastras, está recorrida por encima de la línea de cornisa por peto con frontón curvo y motivo recto central que enmascara en parte la cubierta.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Casa rectoral

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección: Barrio El Cenizal

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT -1

Coordenadas UTM: X: 257,068 Y: 4,828,358

Referencia Nomenclator: 16-05-19-34

Referencia Catastral: 33016A02500003a

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo no urbanizable

Calificación Urbanística: Núcleo Rural

Otra Protección:

Titularidad: Privada - Iglesia

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Rectoral

Autor: Desconocido

Estilo: Barroco popular

Datación: Fines XVIII

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Hórreo en la finca ante fachada trasera.

Uso Actual: Residencial unifamiliar y dotacional equipamientos

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: EL cuerpo volado de galería corredor parece añadido posteriormente a la obra y el cuerpo menor que forma el brazo de la L también. Se ha sustituido el entramado de madera del alero volado por hormigón, aunque se dejaron ménsulas en madera decorativas

Elementos Discordantes: Pequeña terraza sobre cuerpo volado principal con balaustrada metálica

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación y retirada de terraza sobre cuerpo volado principal

Descripción Histórico - Artística: Casona exenta con planta en L conformada por cuerpo principal desarrollado en bajo, piso y bajocubierta con cubierta a dos aguas con el caballete perpendicular a la fachada. La fachada posterior presenta cuerpo volado en el piso sobre pies derechos reforzados con tirantes dividido en galería y corredor cuiberto por faldón sobre el que se dispone pequeña terraza. (*) Cont.

Entorno: Ubicada exenta en zona con cierto desnivel inserta en plaza. Este pueblo se caracteriza por un poblamiento disperso agrupado en barrios, éste se define por la agrupación de elementos de la época moderna.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-34

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico e inclusión en un conjunto

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, galería acristalada de madera y corredor, recercos de sillar de los huecos y enlucido de los muros

Bibliografia: N/D

Observaciones: (*) Los huecos abiertos en los alzados son cuadrados con carpintería en madera y escuadrados por sillares de piedra. El otro cuerpo es menor, desarrollado en dos pisos con el bajo abierto a modo de portalón con cuerpo cerrado en un extremo y con cubierta a dos aguas.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 4

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.933 Y:4.828.931

Referencia Nomenclator: 16-05-19-35

Referencia Catastral: 7989203TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Equipamiento Privado (EP)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Principios XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Garaje independiente, casa prefabricada exenta dentro de la finca

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Revestimiento de pizarra, alteración de carpintería de algunos huecos, escalera externa.

Elementos Discordantes: Toldo colocado bajo galería

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación; retirada de elementos discordantes

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar de planta rectangular ubicada en zona de desnivel que se aprovecha para abrir semisótano en la zona posterior del inmueble, cubierta a dos aguas con caballete paralelo a fachada con cuerpo de buhardilla en cada faldón. La fachada principal, paralela a la carretera, tiene galería acristalada en madera apoyada en columnillas de fundición y los huecos de la planta, como en el resto de alzados, son adintelados. El resto de fachadas son anodinas, sin nada destacable con vanos palilleros de doble hoja en el piso, cuenta con escalera externa en un lateral externa apoyada sobre pilares cilíndricos de hormigón armado y revestimiento de aplacado de pizarra pintado en el color del enlucido de los muros (mostaza) en la planta del alzado lateral opuesto.

Entorno: Agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la carretera y rodeada de finca.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-35

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, galería y carpintería original en madera.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Tiene finca de gran tamaño con garaje independiente de planta rectangular y cubierta a dos aguas y casa prefabricada de madera. La existencia de escalera lateral exterior parece indicar que se haya producido una división horizontal de la propiedad y que haya dos viviendas unifamiliares superpuestas.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
AMBIENTAL (A)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 8

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257,897 Y: 4,828,876

Referencia Nomenclator: 16-05-19-36

Referencia Catastral: 7687017TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Equipamiento Privado (EP)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Principios del XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Tendejón en la finca en zona noreste colindante con el camino que baja al paseo marítimo

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Aplaacado pétreo de los muros perimetrales del zagúan.

Elementos Discordantes: Las modificaciones en los revestimientos del zagúan

Patologías: La galería está ligeramente hundida en la parte central y algunas grietas recientemente reparadas pero sin pintar en muro hastial suroeste

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de la galería y pintura de las grietas. Reposición de cargas en planta baja y labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar de planta rectangular dispuesta en zona con desnivel que se aprovecha para abrir semisótano en la zona posterior, cubierta a dos aguas con buhardilla y caballete paralelo a fachada. Tiene galería de madera acristalada apoyada en pies derechos de madera en piso y presenta aplacado en piedra irregular en la planta baja de la fachada y en los muros hastiales hasta la altura del semisótano. Los huecos son adintelados.

Entorno: Agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la carretera y rodeada de finca cerrada por muro perimetral.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-36

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición y galería de madera volada

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 36

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.466 Y:4.828.581

Referencia Nomenclator: 16-05-19-38

Referencia Catastral: 7687011TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Tradicional

Datación: Fines XIX principios XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos:

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Se han enlucido recientemente los muros, se ha revestido con aplacado el alzado de la galería y se ha reparado la cubierta

Elementos Discordantes: Aplacado pétreo de alzado lateral y tejadillo de fibrocemento translucido

Patologías: Combamiento de la galería, cristales rotos, huecos cegados por el interior con bloques de hormigón

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de galería y retirada de aplacado pétreo y tejadillo de fibrocemento

Descripción Histórico - Artística: Vivienda de planta rectangular y cubierta a dos aguas con caballete perpendicular a fachada con sendos casetones en cada faldón. Destaca uno de los alzados laterales por la existencia de galería en madera acristalada apoyada sobre pilares de fundición; en el resto de muros se abren vanos adintelados con recerco decorativo de carga, balcones al ras en piso noble de fachada, los antepechos y alfeizares calados de fundición y carpintería palillera en madera con contraventanas interiores. Destaca el alero volado en madera, el gran desarrollo del nivel bajocubierta y el cierre original de la extensa finca.

Entorno: Agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la carretera y rodeada de extensa finca con cierre destacado.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-38

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico, nivel singular, nivel representativo

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, galería de madera acristalada apoyada en columnillas de fundición, carpintería con contraventanas y cierre de la finca.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Destaca el cierre de la finca realizado en mampostería y ladrillo macizo, con murete a media altura y pilares de ladrillo visto entre los que se dispone buena reja de fundición.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: PARCIAL (P)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 79

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.490 Y:4.828.517

Referencia Nomenclator: 16-05-19-39

Referencia Catastral: 7585004TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Ecléctico

Datación: Segunda década del XX

Nº de Plantas: 1

Elementos Anexos: Cuerpo independiente de planta rectangular y dos aguas en la finca

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Reparación de cubierta con sustitución de madera por material metálico bajo alero y teja cerámica industrial

Elementos Discordantes: Antena en el tejado

Patologías: Ninguna

Medidas de reparación recomendadas: Labores de mantenimiento y conservación

Descripción Histórico - Artística: Inmueble de tipología pabellón, con planta cuadrada con zócalo de arranque más desarrollado en zona delantera por el leve desnivel del solar, salvado con una escalera de acceso delantera, y una sola planta que se cubre a cuatro aguas. Se abren tres vanos rasgados en alzado principal y posterior, y dos en los laterales, con recercos decorativos en zona superior de talante clasicista que son más sencillos en los traseros. Alero volado con molduras en madera decorativas y carpintería original palillera con contraventanas interiores.

Entorno: Agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la carretera y rodeada de finca.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-39

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, recercos decorativos de vanos, carpintería original y revestimientode los lienzos de fachada.

Bibliografia: N/D

Observaciones: Destaca por el mantenimiento de la tipología y la carpintería original

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Dirección: C/ Federico Fernández Trapa, nº 19

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: CT - 1

Coordenadas UTM: X: 257.936 Y:4.828.896

Referencia Nomenclator: 16-05-19-40

Referencia Catastral: 7988907TP5278N

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar 15 viv/Ha (U-15)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo: Popular

Datación: Fines XIX, principios XX

Nº de Plantas: 2 + desván

Elementos Anexos: Volumen de una planta con función de garaje adosado en un lateral

Uso Actual: Desuso

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: En algunos huecos de la planta baja se han dispuesto rejas exteriores y las chimeneas parecen rehechas

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Humedades en arranque de los muros, desconchados en la carga en alzado lateral, ángulos y en distintas zonas de todos los muros, pérdida del enfoscado

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de humedades, la carga y el enfoscado y labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Vivienda unifamiliar exenta de planta rectangular con fachada abierta en lado largo, cubierta a dos aguas de madera y teja árabe con caballete paralelo a fachada, muros de mampostería y ladrillo macizo en ángulos y vistos en recercos de los vanos. El frente se compone entre cortafuegos, creando un zaguán en el bajo y un cuerpo volado sobre sencillos pilares, que parece corresponderse con un antiguo corredor a galería cegado hace tiempo, en que se practican tres balcones enrasados y adintelados con contraventanas exteriores tipo mallorquina. (*) Cont.

Entorno: Agrupación de viviendas unifamiliares paralelas a la carreteras y rodeada de finca con cierre parcial en madera.

Referencia Nomenclator: 16-05-19-40

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel artístico y singular

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares: Ocupación: perímetro edificación existente.
Altura: edificación existente.
Condiciones estéticas y compositivas: Conservar líneas generales de la composición, pórtico delantero, corredor de madera y carpintería con contraventanas

Bibliografia: N/D

Observaciones: Conserva en la imposta sobre el zaguán una placa de Seguros Fenix de Londres.

(*) La fachada posterior tiene corredor ocupando todo el frente, a excepción de un extremo en el que cuenta con volumen cerrado "excusao" tanto en planta como en piso, el antepecho de tabla recortada y tallada con motivo geométrico. En los costados los huecos son adintelados en planta con recercos de madera y en arco rebajado en piso. Tiene cuerpo de buhardilla en faldón trasero.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces

Cod. Postal: 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 257,487 Y: 4,828,510

Referencia Nomenclator: 16-05-19-41

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar U-15 (15 viv/Ha)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII - XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones: Patín de obra

Elementos Discordantes: Canalón. Carpintería metálica en portón. Baranda de patín realizado en tubo de zinc.

Patologías: No se observan

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobre un volumen inferior de mampostería. Presenta corredor perimetral de tabla y barrote.

Entorno: Interior de finca con vivienda unifamiliar exenta.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-41

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico. Sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: N/D

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: Naveces **Cod. Postal:** 33457

Parroquia: Naveces

Accesos: Carretera Municipal CT-1

Coordenadas UTM: X: 257,591 Y: 4,828,386

Referencia Nomenclator: 16-05-19-42

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Vivienda Unifamiliar U-15 (15 viv/Ha)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo:

Datación: 1800 - 1840

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Incorporación de corredor en la primera mitad del S. XX

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Mantenimiento deficiente de la cubierta. Humedades

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de la cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior diáfano. Corredor de tabla (norte) y barrote sencillo (este). Tiene puerta con talla de aspas poco profunda. Presenta tornapuntas para configurar el alero.

Entorno: Forma parte de una antojana abierta junto a una vivienda tradicional exenta.



Referencia Nomenclator: 16-05-19-42

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: El nivel de su carácter etnográfico.

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia: N/D

Observaciones: Patín de cantería, perpendicular y en posición central.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Cangueta **Cod. Postal:** 33456

Parroquia: Pillarno

Accesos: Carretera municipal CT-2

Coordenadas UTM: X=260295 Y=4824126

Referencia Nomenclator: 16-06-06-01

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Panera

Autor:

Estilo:

Datación: S. XVIII-XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Caseta. Construcciones agrarias

Uso Actual: Agrario. Usos auxiliares

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Canalones. Encalado de paramentos inferiores. Antena de televisión. Pavimentos y revestimientos de paramentos contiguos

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Panera de seis pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería. Corredor perimetral de barrote torneado, tabla y tornaaguas al oeste

Entorno: Antojana cerrada

Referencia Nomenclator: 16-06-06-01

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Nivel etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones:

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Cangueta **Cod. Postal:** 33456

Parroquia: Pillarno

Accesos: Carretera municipal CT-2

Coordenadas UTM: X=260324 Y=4824107

Referencia Nomenclator: 16-06-06-02

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Villaviciosa

Datación: 1490-1590

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Cuadra en espacio inferior

Uso Actual: Agrario. Cuadra

Estado Conservación: Malo

Intervenciones y Transformaciones: Jabalcones. Incorporación del corredor de tabla y tornaaguas

Elementos Discordantes: Canalón. Pinturas plásticas

Patologías: Humedades. Deterioro de cubierta. Hongos

Medidas de reparación recomendadas: Restauración intergral respetando los liños de colondra

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería con el espacio inferior cerrado. Liño con tabla longitudinal en zig-zag, de tipología villaviciosa

Entorno: Agrupación de viviendas. Construcciones agrarias

Referencia Nomenclator: 16-06-06-02

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Muy alto valor etnográfico e histórico. Alto interés en técnica constructiva

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: El mandil oculta el resto de la tabla

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre:

Grado Protección: INTEGRAL (I)

Dirección:

Población: La Cangueta **Cod. Postal:** 33456

Parroquia: Pillarno

Accesos: Carretera municipal CT-2

Coordenadas UTM: X=260479 Y=4824241

Referencia Nomenclator: 16-06-06-03

Referencia Catastral:

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística:

Calificación Urbanística: Núcleo Rural (NR)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Hórreo

Autor:

Estilo: Carreño

Datación: S. XIX

Nº de Plantas:

Elementos Anexos: Vivienda. Antojana

Uso Actual: Agrario

Estado Conservación: Bueno

Intervenciones y Transformaciones:

Elementos Discordantes: Revocos y pintura plástica. Canalón

Patologías:

Medidas de reparación recomendadas: Mantenimiento de cubierta

Descripción Histórico - Artística: Hórreo de cuatro pegoyos de cantería sobre volumen inferior de mampostería, con planta intermedia

Entorno:



Referencia Nomenclator: 16-06-06-03

PROTECCIÓN LEGAL

Méritos para su Catalogación y nivel de protección asignado: Valor etnográfico. Posibilidades de uso

Justificación de la delimitación de su entorno de protección:

Condiciones Particulares:

Bibliografia:

Observaciones: